

**ACTUACIONES EJECUTADAS
DE LA MEMORIA TÉCNICA
VALORADA DE REPARACIÓN DE
DAÑOS EN EL PUEBLO DEL CAMINO A
BIXTAEDER EN AZPILKUETA
CONSIDERADOS DE EMERGENCIA,
AÑO 2021**



Enero, 2022, Urtarrila



**ACTUACIONES EJECUTADAS
DE LA MEMORIA TÉCNICA
VALORADA DE REPARACIÓN DE
DAÑOS EN EL PUEBLO DEL CAMINO A
BIXTAEDER EN AZPILKUETA
CONSIDERADOS DE EMERGENCIA,
AÑO 2021**

1. MEMORIA

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Las actuaciones ejecutadas son las siguientes:

- Trabajos previos:
Antes de proceder a la construcción de los muros se han retirado los materiales de la excavación.

Los materiales extraídos se depositaron junto al camino y después se acondicionaron.
- Reparación con piedra de mampostería de del puente:

Se reparó con piedra de mampostería de arenisca roja del Baztan y mortero tanto aguas abajo como aguas arriba del puente



Fotografía tomada durante antes ejecución de las obras de reparación en el puente del camino a Bixtaeder



Fotografía tomada una vez terminadas las obras de reparación en el puente del camino a Bixtaeder aguas arriba



Fotografía tomada una vez terminadas las obras de reparación en el puente del camino a Bixtaeder aguas abajo

Baztan, a 20 de enero de 2022

El Ingeniero Técnico Forestal
Colegiado nº 2567

Fdo: Martín Mindegüía Ochandorena

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martín Mindegüía Ochandorena'.

**ACTUACIONES EJECUTADAS
DE LA MEMORIA TÉCNICA
VALORADA DE REPARACIÓN DE
DAÑOS EN EL PUENTE DEL CAMINO A
BIXTAEDER EN AZPILKUETA
CONSIDERADOS DE EMERGENCIA,
AÑO 2021**

2. PLANOS

Coordenadas UTM ETRS89
X = 621.914 e Y = 4.781.991

Leyenda

ACTUACION

-  Reparación de puente con piedra mampostería
-  Límite de municipios

