

REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PLANTA BAJA DE LA CLÍNICA UBARMIN. PROYECTO DE EJECUCIÓN

ANEJO 1: FOTOGRAFÍAS Y OTROS

Mapa sin nombre

Escribe una descripción para tu mapa.

Leyenda

-  Clínica Ubarmin
-  Elemento 1



Clínica Ubarmin



Google Earth

© 2018 Google

ANEJO 1: FOTOGRAFÍAS Y OTROS

50 m

290



Anuncios de licitación: Contratos

OB23-2017. Proyecto y en su caso, Dirección Facultativa de la Obra de Rehabilitación de la cubierta de la planta baja de la Clínica Ubarmin.

Datos básicos del anuncio

► Convocante:	Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea
► Órgano de contratación:	Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea
► Modalidad:	Contratos
► Tipo de contrato:	Asistencia
► Procedimiento:	Abierto
► Criterio de adjudicación:	Oferta más ventajosa
► Breve descripción:	a) Redacción de Proyecto de Rehabilitación de la cubierta de la planta baja de la Clínica Ubarmin y coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto. La adjudicación queda sometida a la condición de existencia del crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. b) Dirección facultativa de la Obra, Dirección de la Ejecución de la Obra y coordinación de seguridad y salud en fase de obra, de la Rehabilitación de la cubierta de la planta baja de la Clínica Ubarmin.
► Precio licitación IVA excluido:	100.000,00 Euros
► Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus prórrogas u opciones:	100.000,00 Euros
► Plazo presentación de solicitudes de participación u ofertas:	Del 15/12/2017 a las 08:00 al 02/01/2018 a las 23:59
► Lugar de presentación:	Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea Avda. del Ejército nº 2 31002 Pamplona.
► Fecha de publicación:	14/12/2017

Plazo ejecución

► Meses:	3
----------	---

Códigos CPV

► 71240000	Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
------------	---

Pliegos y documentación complementaria


► OB23-2017 Proyecto y D.O. Cubierta Ubarmin.pdf	Tamaño: 2752,30 kb
► CERTIFICADO CLINICA UBARMIN 2015.pdf	Tamaño: 305,73 kb
► CERTIFICADO CLINICA UBARMIN 2015 InformeMedidasMejora.pdf	Tamaño: 180,19 kb
► ETIQUETA CLINICA UBARMIN 63021.pdf	Tamaño: 67,37 kb
► Informe04-01-2016.pdf	Tamaño: 55,70 kb
► Memoria proyecto 1968 transmitancias.pdf	Tamaño: 341,48 kb
► CERTIFICADO CLINICA UBARMIN 2015.zip	Tamaño: 771,58 kb




- 55 Piscina general
- 56 " paraplegicos
- 57 " de marchas
- 58 Baños individuales
- 59 Masaje
- 60 Lenceria y almacenes
- 61 Baño de extremidades
- 62 Baños de lodo y parafina

FISIOTERAPIA


- 63 Direccion medica
- 64 Gimnasio
- 65 Almacen
- 66 Juegos mecanicos


ARQUITECTO	F REDON HUICI	PROYECTO DE CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION	
DIBUJADO			
COMPROBADO			
FECHA	Marzo 68.		
ARQUITECTO		ESCALA 1:200	PLANTA BAJA GENERAL
conforme el PROPIETARIO			Nº 106 HOJA Nº A-0




ESTADO
SECRETARÍA DE
VIAJES

PROYECTO: F. BARRA, 1970	PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN
CONCEPTO: <i>Arq. B.</i>	
REVISIÓN: <i>Arq. B.</i>	
FECHA: 1970	FECHA: 1970












DETALLE DE ALZADO LATERAL DE PISCINAS

[illegible]





se en
esta
ios,
la
de
o



arquitectónica que
las ruedas de sillas o camillas. La estructura de esta
parte debía ser lo más flexible posible para soportar
las variaciones de uso habituales en este tipo de cen-
tros, permitiendo la constante adaptación a situa-
ciones cambiantes e incluso futuras ampliaciones.
Por otro lado, y frente a los esquemas tradicionales
de iluminación en fachada por repetición de crujías
y patios, se determina la iluminación cenital conti-
nua a fin de compactar la planta para reducir las dis-
tancias de los recorridos. Con este patrón se garan-
tiza también la versatilidad, al ofrecer luz natural en
todos los recintos.





2



3




de tal manera que la respuesta dada en cada caso es completamente diferente. Del contraste entre

ANEJO 1: FOTOGRAFÍAS Y OTROS


El resto de los servicios, de uso externo y por







3



ESTADO ACTUAL































ÁMBITO



SECCIÓN DE CUBIERTA


















PATOLOGÍAS



1.452 CÚPULAS
5.808 ESQUINAS
AÑO 1975: 1.400 GOTERAS





















ACTUACIONES





















FASE PRELIMINAR



































































PROYECTO

OBJETIVOS

- 1.RESOLVER PATOLOGÍAS DE CUBIERTA**
- 2.MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA**
- 3.MEJORA DEL CONFORT**
- 4.RESPECTO AL VALOR ARQUITECTÓNICO**
 - MISMO ESPÍRITU**
 - MISMO ASPECTO**
 - ESTÁNDAR Y VERSÁTIL**
 - ACTUACIÓN REVERSIBLE**