



LEYENDA/LEGENDA

- Aletas de puente dañadas/Zubi-hegalak kaltetuta
- Descalzamiento de puente/Zubia desmuntatzea
- Desprendimiento del talud de desmonte/Lur-erazketako ezponda erortzea
- Desprendimiento del talud de terraplén/Lubeta erortzea
- Drenaje insuficiente/Drainatzea ez da nahikoa
- Salida de paso de agua dañada/Hodi kaltetuen irteera
- Limpieza de paso de agua/Hodi garbiketa
- Paso de agua atascado/Hodi trabatua
- Paso de agua atascado y despeje de restos/Hodi trabatua eta hondarrak kentzea
- Tramo conducción fecal dañada/Hodi fékal kaltetua
- Daños en pista por escorrentía/Jariatze-urak pistan eragindako kalteak

Proyecto / Proiektua:

REPARACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL TM DE BERA

Promotor / Sustatzaila:

Ayuntamiento de Bera
Berako Udala

Fc/022Zatrapinla

Octubre de 2022
2022eko urria

Plano / Planoa:

Localización
Kokapena

Nº / Zikla:

1

Escala / Eskala:

1:10.000

0 500 10 2000 m



Enrique Montero
Ingeniero Técnico Forestal
Bazo Ingenian Teknikoa
Colegiado nº 2112, Ekaragokidea