

ANEXO VI-3: INSTALACIONES QUE PUEDEN RECUPERARSE PARA CONTINUAR LA ACTIVIDAD GANADERA.

DISTRITO	NOMBRE DEL CORRAL	X	Y
12	Corral de Peñapalamera	627346	4681163
23	Corral de las Cortinas	623685	4674218
31	Corrales de Pérez	629357	4665809
31	Corral de la Plana o de Gilco	627791	4665034
32	Corral de Pepe el Hornero (Nuevo)	625705	4666208
33	Corral de Tierra o de La Val	627116	4662493
35	Corral de Cabezomoro	630079	4662731
36	Corral del Tierrafiemo o de Rueda	631493	4663035
41	Corrales de Marrapate	632385	4661733
43	Corral del Alto	634281	4659274
50	Barrera de Jerónimo I	639024	4658737
52	Barrera de Enrique Otal	637139	4657007
54	Corral del Tejar	631089	4649451
56	Corral de Bea (Nuevo)	635152	4650738
56	Corral de Bea (Viejo)	635258	4650729
66	Corral de los Soria	619193	4683333
68	Corral de Serrano	619897	4682908
73	Corral de Florencio Hernández	619411	4682611
75	Corral de Valdebombar	616159	4680374
82	Corral de Manuel García o de Ibáñez	616862	4678106
83	Corral de Gonzalo	615398	4677767
84	Corral de Carbonera	613623	4677790
86	Corral de Milagro	611598	4679787



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corrales de Marrapate **DISTRITO Nº:** 41
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de Las Revueltillas
Fecha: 01/06/2023 **Hora de llegada:** 11:27 **Hora de salida:** 11:52

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** Sí, cercado exterior mejorado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 500 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Hay algunas
- **Otras observaciones:** No he podido acceder al interior, ha llovido bastante y no se puede entrar al serenado; vuelvo el 25 de agosto y completo ficha y fotografías

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Hay trozos de uralita por el majadal, escombros, basura, palés, etc. incluso en el barranquillo de adelante
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ocho gorriones
- **Especies vistas (dentro):** tres gorriones más
- **Rastros o indicios de otras especies:** Dormideros de passeriformes
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Plumitas de chova piquirroja
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: Ocupada por chova piquirroja en 2016, 2021 y 2023; en 2017 y 2020 hay dudas sobre si fue ocupada o no
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Media - alta
- Nivel del impacto de la construcción: Bajo
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No parece que esa pudiera ser una buena opción, pero los muros podrían servir como redil; no obstante y aunque cerca del abrevadero, no estaría bien situado en el distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corrales de Marrapate” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 52	Corral de Marrapate			X632385	Y4661733
					
Tipo	Corral	Distrito	41	Fecha visita	01/06/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC´s 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6220*	I	522079	60	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
1430	I	143026	40	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	Colocada por BR en 2016. Chova en 2016, 2021 y 2023.				
Visita campo	5 chovas piquirrojas, estorninos, gorriones. Pendiente de revisión por dentro del corral.				

Nº39 CORRAL DE MARRAPATE



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA


❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	

❖ Accesibilidad: Al lado de camino



Caseta

❖ N° Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Tierra
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Bueno

Almacén

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Ladrillo
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo lucido
Color	Tierra
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Estado general	Bueno

Corral 1

❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón
	Vigas	Hormigón.
	Estado	Bueno
❖	Cerramiento	
	Material	Ladrillo lucido
	Color	Tierra
	Estado	Bueno
❖	Cubierta	
	Material	Uralita y vigas metálicas
	Color	Gris
	Estado	Bueno
❖	Puertas y ventanas	1 Puerta grande (tractor) y 2 pequeñas. 12 ventanas
❖	Recogida de aguas	Si.
❖	Estado general	Bueno

Corral 2

❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Pilares de ladrillo. Zócalo hormigón
	Vigas	Madera
	Estado	Malo
❖	Cerramiento	
	Material	Ladrillo lucido
	Color	Tierra
	Estado	Malo
❖	Cubierta	
	Material	Cañizo y teja
	Color	Rojizo
	Estado	Malo
❖	Puertas y ventanas	1 Puerta pequeña. 1 ventana pequeña
❖	Recogida de aguas	No
❖	Estado general	Malo

Corral Viejo

❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Pilares de piedra y ladrillo. Zócalo hormigón
	Vigas	Madera
	Estado	Malo
❖	Cerramiento	
	Material	Ladrillo y piedra
	Color	Tierra
	Estado	Malo
❖	Cubierta	
	Material	Chapa una parte y el resto en cañizo y teja
	Color	Gris y rojizo
	Estado	Malo
❖	Puertas y ventanas	1 Puerta pequeñas. 3 ventanas pequeñas
❖	Recogida de aguas	No
❖	Estado general	Malo

Serenado

❖	Superficie	466.35 m2
❖	Material	Una zona de ladrillo y otra de piedra lucida.
❖	Estado	Regular

Majadal

❖	Superficie	1564.85 m2
❖	Cerramiento	Palets, malla, etc.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	517
❖	Capacidad estabulación	Nº	295
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS: La ventilación y la extracción mecánica de estiércol son elementos de nueva construcción.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	5.403	€

NOTAS: Hay dos zonas diferenciadas: una en mal estado (corral viejo) y el resto en buen estado y con elementos de reciente construcción.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar la parte en mal estado. Mantener el almacén.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Corral de Peñapalomera **DISTRITO Nº:** 12
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí (conjunto Corralicos)
Fecha: 03/05/2023 **Hora de llegada:** 10:05 **Hora de salida:** 10:44

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 250 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Se ven algunas grietas
- **Otras observaciones:** Entre corral y ladera hay un cercado enorme (casi 4.000 m²) y destartado que provoca erosión, contaminación e impacto

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?**
- **Otras observaciones:** Hay muchos residuos que retirar dentro de la construcción y todo su entorno

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Golondrinas, lavanderas y collalba rubia
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio
- **Otras observaciones:** El serenado debería ser suficiente para albergar el rebaño, sin cercados exteriores; quizás uno pequeño al lado E del corral

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS





VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Peñapalomera” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 10	Corral de Peñapalamera			X627346	Y4681163
-------	------------------------	--	--	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	12	Fecha visita	03/05/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Sí. (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	100	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			
Visita campo		Desde fuera: golondrinas, collalba rubia, lavanderas blancas.			

Nº55 CORRAL DE PEÑAPALOMERA




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	



❖ Accesibilidad
Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	2
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Bloque
Vigas	Metálicas
❖ Cerramiento	
Material	Bloque lucido
Color	Tierra
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Estado general	Regular

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón
Vigas	Hormigón.
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Bloque lucido
Color	Marrón
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Uralita.
Color	Gris
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	Una puerta pequeña y 11 ventanas grandes
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

Serenado

❖	Superficie	425 m2
❖	Material	Bloque.
❖	Estado	Regular

Majadal

❖	Superficie	4.076,58 m2
❖	Cerramiento	Sin cerramiento.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	281
❖	Capacidad estabulación	Nº	161
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	4.659	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda sanear y lucir los cerramientos de las estructuras.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral de Las Cortinas **DISTRITO Nº:** 23

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?:

Fecha: 30/05/2023 **Hora de llegada:** 09:53 **Hora de salida:** 10:55

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** Sí, canalización luz y agua
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ha encontrado ninguna
- **Otras observaciones:** Hay un cercado de palés y red hacia el cabezo (3.500 m²) que se ve muy erosionado y es impactante; hay otro de 700 m² hacia el este que sólo tiene los postes de madera, sin red ni alambres.

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** El majadal está bastante limpio, poca basura o escombros; algunos palés junto a la cabaña o el cercado y vale
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Dos chovas piquirrojas
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Una madriguera que parece de rata
- **Otras observaciones:** Conos de gusano león en el cobertizo
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** Tiene depósito de agua, alguna tubería y un par de bebederos; instalación eléctrica también rudimentaria.

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio, gracias a que los colores de los materiales son bastante crípticos y no queda cal en las paredes; lo que más puede destacar es el cercado norte por su tamaño y la erosión producida.
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS





Nombre	Corral de Las Cortinas	Nº	170	Coordenadas	X	623789	Y	4674427
Zona	3	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado, sin ningún tipo de interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de dos áreas denominadas “<i>cubiertos</i>” protegidas por un tejado y sendas zonas al raso o “<i>serenados</i>”. Junto a estos espacios se ubica la cabaña o caseta del pastor. Este último elemento es el único que reviste algún tipo de interés. Se aprecia dos momentos constructivos en este complejo ganadero, al más antiguo correspondería las edificaciones de una de las zonas del “cubierto” elaboradas con sillarejo y la caseta del pastor							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubiertos: - 1. Muros de sillarejo. - 2. Bloques de hormigón • Serenados : - 1. Red metálica. - 2.- Palets.							
Cubierta	• Corral: A dos aguas. Teja árabe en el primer cubierto y fibrocemento en el segundo. • Caseta: Tejado a dos vertientes. Teja árabe.							
Equipamiento	No se accede.							
Conservación	Buena.							
Observaciones	Hay una inscripción en la que se refleja “J.P.M. Año 1997”.							

Nombre	Corral de Las Cortinas	Nº	170	Coordenadas	X	Y
Zona	3	Ámbito	Ganadero			

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 25 Parcela 69



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 27	Corral de las Cortinas			X623685	Y4674218
					
Tipo	Corral	Distrito	23	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	30	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
---	---	522214	30	Stipo parviflorae-Lygeetum sparti; Espartales no halófilos.	
1420	I	142074	10	Suaedetum braun-blanquetii; Matorrales de sosa.	
1510*	I	151014	10	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.	
1310	I	151055	10	Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae; Pastizales de anuales halófilos.	
1310	I	131034	5	Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae; Comunidad de Salicornia patula.	
1510*	I	151013	5	Comunidad de Limonium ruizii; Formaciones de Limonium sp. pl.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: Si. Especies: Baldellia ranunculoides, Frankenia thymifolia, Limonium ruizii, Narcissus triandrus subsp. pallidulus					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº74 CORRAL DE LAS CORTINAS



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.



Caseta

❖ N° Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Estado general	Regular

Corral 1

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de piedra.
Vigas	Madera.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Bueno
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	1 Puerta Grande. 2 ventanas pequeñas.
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Bueno

Corral 2

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
Vigas	Metálicas.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque lucido
Color	Marrón
Estado	Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 Puertas Grandes. No hay ventanas
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Bueno

NOTA: No hay ventanas, pero está abierta la parte superior.

Cubierto y Almacén

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
Vigas	Metálicas.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque lucido en zona almacén
Color	Marrón
Estado	Bueno
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	1 Puerta grande acceso almacén. El resto está abierto.
❖ Recogida de aguas	No.
❖ Estado general	Bueno

Majadal

❖ Superficie	2.551,35 m2
❖ Cerramiento	Palets

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	970
❖ Capacidad estabulación	Nº	554
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

NOTA: Para el cálculo de capacidades se ha tenido en cuenta el corral 1 y el corral 2.

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	14.298	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda su conservación y mantenimiento.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral de La Plana o de Gilco **DISTRITO Nº:** 31

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corrales Pérez y Sagasti

Fecha: 01/06/2023 **Hora de llegada:** 09:40 **Hora de salida:** 10:20

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es igual o peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** Hasta la caseta se utiliza como corral, tiene bastante fiemo. Muy sucio y abandonado todo.

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Escombros y basura por el majadal, tampoco en gran cantidad
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Abubilla, 6 palomas bravías, 6-8 gorriones y 5 estorninos negros entran y salen bajo las tejas levantadas de la caseta
- **Especies vistas (dentro):** Mínimo tres volantones de chova p.
- **Rastros o indicios de otras especies:** Avispas alfareras en la caseta
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 2016 paloma; 2017 duda; 2023 chova; resto nada
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** Hay un aljibe que parecía llenarse con agua recogida en el tejado, pero faltan todas las canaletas (eran de PVC)

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media - alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto, sobre todo por tejado de chapa
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, incluso podría aprovecharse el cerramiento existente (limpio y bien acondicionado)

8º.- OTROS COMENTARIOS:



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de La Plana o de Gilco” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 36	Corral de la Plana	X627791	Y4665034		
					
Tipo	Corral	Distrito	31	Fecha visita	01/06/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6220*	I	522079	70	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
1430	I	143026	30	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	Colocada por BR en 2016. Paloma en 2016.				
Visita campo	Abubilla, 8 palomas bravías, 4-6 gorriones, 3 chovas (2 pollos) en caja, 5 estorninos negros, 2 nidos de avispa alfarera.				

Nº77 CORRAL DE LA PLANA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3
- ❖ Plan gestión de estiércol
- Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☐
Reciente	☒
Nueva	☐

- ❖ Accesibilidad
- Al lado de camino.



Caseta y Almacén

❖ N° Habitaciones	2 + Almacén
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de ladrillo
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Regular

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Hormigón
Vigas	Metálica
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Cubierta	
Material	Chapa.
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	Dos puertas pequeñas y una grande
❖ Recogida de aguas	Si, aunque deteriorada.
❖ Estado general	Bueno

Serenado

❖	Superficie	1166.13 m2 (serenado viejo + nuevo)
❖	Material	Bloque.
❖	Estado	Bueno (El serenado viejo está en Ruinas)

NOTAS:

Cuenta con un depósito enterrado para recoger el agua de la lluvia por medio de las canaletas
La caseta del pastor necesita limpieza y arreglo de cubierta.
Sin uso aparente.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	706
❖	Capacidad estabulación	Nº	404
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS:

Aunque cuenta con ventanas hacia el serenado no hay buena circulación del aire

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	8.564	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir, arreglar las grietas de la caseta y limpiar los escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corrales de Pérez **DISTRITO Nº:** 31
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral Plana y Sagasti
Fecha: 18/08/2023 **Hora de llegada:** 10:50 **Hora de salida:** 11:21

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es igual o peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ha visto ninguna
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ha visto gran cantidad
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna, aunque hace ya mucho calor
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Plumas de chova piquirroja
- **Nidos o madrigueras vistos:** Una de conejo
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 2017 y 2020 duda; 2021 chova; 2023 paloma; 2018 y 2019 nada; en 2022 no se revisó.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Está lleno de agua

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media
- **Nivel del impacto de la construcción:** Muy alto por los tejados de chapa
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS:



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corrales de Pérez” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 35	Corral de Pérez (viejo y nuevo)			X629357	Y4665809
					
Tipo	Corral	Distrito	31	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	110	60	Afloramientos.	
1430	I	143026	20	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
4090	I	433466	10	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
6220*	I	522079	10	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	Colocada por BR en 2016. Chova en 2021. Paloma en 2023.				

Nº76 CORRAL DE PÉREZ




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	



❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ N° Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de ladrillo
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo lucido
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja
❖ Estado general	Muy Bueno

Corral 1

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	-
Vigas	Metálicas
Estado (1-10)	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo visto / lucido
Color	rojo / marrón
Estado	Muy Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	1 Puerta Grande. Varias ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Muy Bueno

Corral 2

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	1 Puerta
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

Corral 4

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Bloque
Vigas	-
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Bloque y ladrillo
Color	Gris y rojizo
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	-
❖ Recogida de aguas	Si
❖ Estado general	Regular

NOTA: Los corrales 2, 3 y 4 aún se usan para el cierre de animales

Corral 3

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Ruina
❖ Cubierta	
Material	Teja
Color	Rojizo
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	1 Puerta
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Ruina

Serenado

❖ Superficie	608,73 m2
❖ Material	Uno de bloque y el otro con vallas
❖ Estado	Regular

NOTA: La superficie indicada es la suma del serenado nuevo y el viejo, que aún está en uso.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	1071
❖	Capacidad estabulación	Nº	612
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

NOTA: Se ha tenido en cuenta la superficie de todos los corrales
La zona vieja está protegida para acceso de animales salvajes. En la vallada hay un pastor eléctrico

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	12.654	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda derribar en parte, limpiar escombros y lucir las construcciones.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO





FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Pepe el Hornero (nuevo) **DISTRITO Nº:** 32

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, el viejo que está cerca

Fecha: 18/08/2023 **Hora de llegada:** 09:08 **Hora de salida:** 09:36

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es igual o peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 275 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, en el almacén
- **Otras observaciones:** Faltan las tejas de la cabaña

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Muchas piedras alrededor del corral; algunos ladrillos y bloques en la ladera sur

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Plumas de chova piquirroja
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ratas
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 2017 duda; 2018, 2020 y 2021 abejas; 2019 y 2022 no se revisó; 2023 nada.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No, hay

uno pero en el otro extremo del distrito.

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media - alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio – bajo, está bastante escondido en una vaguada
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? **Sí**

8º.- OTROS COMENTARIOS:



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Pepe el Hornero (nuevo)” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 39	Corral de Pepe el Hornero (nuevo)			X625705	Y4666208
					
Tipo	Corral	Distrito	32	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	50	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
6220*	I	522079	50	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		Colocada por BR en 2016. No ocupada entre 2016 y 2023. En 2019 y 2022 no se revisó.			

Nº43 CORRAL DE PEPE EL HORNERO (NUEVO)



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA


❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol		

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	



❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	2
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de bloque
Vigas	Bloque
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Regular

Corral Viejo

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de madera y piedra
Vigas	Madera
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Bloque y piedra
Color	Gris - marrón
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	-
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	3 Puertas medianas. 7 ventanas medianas
❖ Recogida de aguas	Si
❖ Estado general	Regular

Corral Nuevo

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de bloque
Vigas	Metálicas.
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	-
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	3 Puertas medianas.
❖ Recogida de aguas	Si
❖ Estado general	Regular

Serenado

❖ Superficie	420.71 m2
❖ Material	Bloque. Zócalo de piedra
❖ Estado	Regular

Majadal

No tiene majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	341
❖ Capacidad estabulación	Nº	195
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	0 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral de Tierra o de La Val **DISTRITO Nº:** 33

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Dragona, Azcárate y Manzanero

Fecha: 21/08/2023 **Hora de llegada:** 11:02 **Hora de salida:** 11:25

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es mucho peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ha encontrado ninguna
- **Otras observaciones:** El cierzo ha arrancado el tercio oeste del tejado, y lo ha doblado sobre otro tramo del tejado

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Algo de escombros dispersos por el majadal
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Mochuelo
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 2017 nada y desaparece en 2018.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Media
- Nivel del impacto de la construcción: Alta por las chapas del tejado
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS:



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Tierra o de La Val” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 43	Corral del Val	X627116	Y4662493		
					
Tipo	Corral	Distrito	33	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6220*	I	522079	70	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
1430	I	143026	30	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº40 CORRAL DEL VAL



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- | | | |
|---------------------------------|----|----|
| ❖ Sistema de incendio | SI | NO |
| ❖ Deposito recipientes químicos | SI | NO |
| ❖ Plan gestión de estiércol | | |

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.



Caseta

No dispone de caseta.

Corral

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| ❖ Estructura | |
| Pilares / muro de carga | Hormigón |
| Vigas | Metálica |
| Estado | Regular |
| ❖ Cerramiento | |
| Material | Ladrillo |
| Color | Ocre. |
| Estado | Regular |
| ❖ Cubierta | |
| Material | Uralita. |
| Color | - |
| Estado | Regular |
| ❖ Puertas y ventanas | Una puerta y 12 ventanas pequeñas. |
| ❖ Recogida de aguas | No. |
| ❖ Estado general | Regular |

NOTAS: No tiene cerramiento en la parte delantera.

Serenado

❖	Superficie	744,83 m2
❖	Material	Piedra
❖	Estado	Ruina

Majadal

No tiene majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacó	Nº	327
❖	Capacidad estabulación	Nº	187
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS: Ventilación a través de 12 ventanas pequeñas.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	1.051 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

NOTAS: Está ubicado en una ladera con escorrentía.

6. RECOMENDACIONES

Limpiar escombros del corral viejo.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral de Cabezomoro **DISTRITO Nº:** 35

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral del Chocolatero

Fecha: 25/08/2023 **Hora de llegada:** 08:55 **Hora de salida:** 09:31

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 10 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** Excepto la cabaña, todas las dependencias del corral están en ruinas

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** A excepción de piedras y trozos de tejas por el majadal y algo de chatarra dentro, poco más se ha visto
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** No
- **Otras observaciones:** Muchos nidos de avispa alfarera en la cabaña
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Está vacío

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo
- **Otras observaciones:** Lo que más afea es el tejado de chapa de la cabaña

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, incluso podría valorarse habilitar los propios muros del corral como cerramiento de un redil

8º.- OTROS COMENTARIOS





VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Cabezomoro” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 44	Corral de Cabezo Moro			X630079	Y4662731
					
Tipo	Corral	Distrito	35	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6220*	I	522079	50	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
1430	I	143026	30	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
4090	I	433466	20	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº32 CORRAL DE CABEZO MORO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	X
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	



❖ Accesibilidad

Alejado del camino principal.

Caseta

❖ N° Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Ladrillo
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo
Color	Ocre
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura		
Pilares / muro de carga	Piedra	
Vigas	Madera	
Estado	Ruina	
❖ Cerramiento		
Material	Piedra y bloque	lucido
Color	Gris.	
Estado	Ruina	
❖ Cubierta		
Material	Restos de uralita y teja	
Color	-	
Estado	Ruina	
❖ Puertas y ventanas	Una pequeña y una grande en muy mal estado	
❖ Recogida de aguas	No	
❖ Estado general	Ruina	
<u>Se encuentra derruido</u>		

Serenado

❖	Superficie	644,62 m2
❖	Material	Ladrillo
❖	Estado	Regular

Majadal

No hay majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖	Capacidad estabulación	Nº	0
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS: No dispone de corral cubierto para el ganado.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0	€/m2

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar el corral y mantener la caseta.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral del Tierrafiemo o Rueda **DISTRITO Nº:** 36

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de La Tejera

Fecha: 25/08/2023 **Hora de llegada:** 09:49 **Hora de salida:** 10:20

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es igual o peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** La cabaña está en ruinas y toda la techumbre ha desaparecido; los muros del corral no tienen mal aspecto

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Muy poco, sólo de han visto algunos trozos de chapa del tejado

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Está vacío

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo
- **Otras observaciones:** Los campos de almendros, y sobre todo los aerogeneradores, reducen la calidad del paisaje típicamente bardenero

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, incluso se podría valorar recuperar los muros del corral para hacer un redil

8º.- OTROS COMENTARIOS:



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral del Tierrafiemo o de Rueda” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 47	Corral de Rueda			X631493	Y4663035
					
Tipo	Corral	Distrito	36	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	50	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
4090	I	433466	30	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143024	10	<i>Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.	
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº18 CORRAL DE RUEDA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	



❖ Accesibilidad

Accesible atravesando parcelas

3. BIENESTAR ANIMAL

- ❖ Capacidad ganado vacío

Nº

0
- ❖ Capacidad estabulación

Nº

0
- ❖ Protección para acceso animales salvajes

SI

NO
- ❖ Ventilación

SI

NO
- ❖ Estercolero

SI

NO
- ❖ Extracción mecánica de estiércol

SI

NO
- *** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

- ❖ Estado general

MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO
- ❖ Suministros
- Luz

SI

NO
- Agua

SI

NO
- ❖ Ruina económica

SI

NO
- ❖ Ruina funcional

SI

NO
- ❖ Valoración económica

0

€/m2

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

- ❖ Valor paisajístico

SI

NO
- ❖ Valor etnográfico

SI

NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral del Alto **DISTRITO Nº:** 43

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, Abejerica del Agua

Fecha: 28/08/2023 **Hora de llegada:** 10:45 **Hora de salida:** 11:12

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita? No Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** El cubierto largo está totalmente en ruinas

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí pero no demasiados, sobre todo escombro dentro y fuera del corra, así como mucho estiércol
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** 4 – 6 passeriformes no identificados
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Rastros de zorro
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Un bloque convertido en caja nido
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 2016 paloma; 2017, 2019 y 2022 no se revisó; 2018 y 2020 dudas; 2021 y 2023 chova piquirroja
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No, el abrevadero está centrado en el distrito, pero lejos de este corral (1,4 Km en línea recta).

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio – alto, sobre todo por los ladrillos y el mal aspecto general de la construcción
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDADA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, está mal ubicado en el distrito y el sitio está muy expuesto al cierzo; pero quizás podría utilizarse el muro perimetral como redil, aunque necesitaría arreglos y aumentar su altura

8º.- OTROS COMENTARIOS





VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral del Alto” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 55	Corral del Alto	X634281	Y4659274
-------	-----------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	43	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats

Cartografía hábitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).
------------------------------------	---

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1430	I	143026	100	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No

Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No

Fauna

Caja cernícalo	No
Caja lechuza	Colocada por BR en 2016. Paloma en 2016. Chova en 2021 y 2023.

Nº38 CORRAL DEL ALTO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
+Reciente	
Nueva	

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.



Caseta

❖ N° Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Gris
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
❖ Estado general	Bueno

Corral 1

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra y alguna pared de bloque
Vigas	-
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Piedra y bloque
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Cubierta	
Material	Teja
Color	Rojizo
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	Una puerta grande y dos pequeñas
❖ Recogida de aguas	Si, aunque deteriorada.
❖ Estado general	Bueno

Corral 2

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra
Vigas	Hormigón.
Estado	Malo
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Gris
Estado	Malo
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	-
Estado	Malo
❖ Puertas y ventanas	Dos puertas pequeñas
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Malo

NOTAS: Lleno de estiércol.

Corral 3

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra
Vigas	Madera
Estado	Malo
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo y piedra
Color	Ocre
Estado	Malo
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Malo
❖ Puertas y ventanas	Dos puertas pequeñas
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Malo

Serenado

❖ Superficie	585 m2
❖ Material	Ladrillo
❖ Estado	Regular

Majadal

No tiene majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	275
❖	Capacidad estabulación	Nº	157
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS: Para la capacidad de ganado se han tenido en cuenta los corrales 1 y 3
Fata puerta en el corral 3

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	2.370 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Limpiar escombros y mantener

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Barrera de Jerónimo I **DISTRITO Nº:** 50

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, la vieja barrera al lado

Fecha: 30/08/2023 **Hora de llegada:** 11:16 **Hora de salida:** 11:38

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está prácticamente igual
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** Algún tramo de la cimentación está a la vista por extracción excesiva de estiércol y erosión

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está prácticamente igual
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Un par de objetos metálicos por fuera y poco más
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Conejo
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay ninguna
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Este distrito tiene un segundo abrevadero, las pilas del depósito de agua para incendios de Escorón

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio, por fortuna los bloques van cogiendo color con el paso de los años y se integran mejor en el paisaje
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Ya es en sí mismo un redil

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera de Jerónimo	Nº	80	Coordenadas	X	639130	Y	4658948
Zona	5	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial, para guardar ganado, realizado con bloques de hormigón. Presenta planta rectangular y unas dimensiones de 814 metros cuadrados –37 x 22-. Tiene un vano de entrada.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	Bloques de hormigón. Sin lucir. Altura de paramentos: 1,5 metros							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Buena.							
Observaciones	Se ubica adyacente a La Cañada Real de Los Roncaleses. Sustituye a una barrera construida con piedras, inventariada bajo la ficha 80 b.							

Nombre	Barrera de Jerónimo	Nº	80	Coordenadas	X	639130	Y	4658948
Zona	5	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 48 Parcela 3



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 63	Barrera de Jerónimo	X639024	Y4658737
--------------	----------------------------	----------------	-----------------



Tipo	Barrera	Distrito	50	Fecha visita	---
------	---------	----------	----	--------------	-----

Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	50	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
4090	I	433466	10	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143026	8	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
1420	I	142074	5	<i>Suaedetum braun-blauquetii</i> ; Matorrales de sosa.	
1430	I	143024	5	<i>Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.	
1510*	I	151013	5	Comunidad de <i>Limonium ruizii</i> ; Formaciones de <i>Limonium</i> sp. pl.	
1310	I	151055	5	<i>Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae</i> ; Pastizales de anuales halófilos.	
6220*	I	522079	5	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
92D0	I	82D020a	5	<i>Suaedo braunblauquetii-Tamaricetum canariensis</i> ; Tamarizales halófilos.	
1410		141032	2	<i>Plantagini maritimae-Camphorosmetum monspeliacae</i> ; Comunidades subhalófilas de alcanforera.	

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY: No	
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No	
Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº53 BARRERA DE GERÓNIMO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI

NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	



- ❖ Accesibilidad

Al lado del camino
No tiene cubierta.

Serenado

- ❖ Superficie

803 m2
- ❖ Material

Bloque
- ❖ Estado

Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

- ❖ Capacidad ganado vacío

Nº

0
- ❖ Capacidad estabulación

Nº

0
- ❖ Protección para acceso animales salvajes

SI

NO
- ❖ Ventilación

SI

NO
- ❖ Estercolero

SI

NO
- ❖ Extracción mecánica de estiércol

SI

NO
- *** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

- ❖ Estado general

MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO
- ❖ Suministros
- Luz

SI

NO
- Agua

SI

NO
- ❖ Ruina económica

SI

NO
- ❖ Ruina funcional

SI

NO
- ❖ Valoración económica

1.694

€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

- ❖ Valor paisajístico

SI

NO
- ❖ Valor etnográfico

SI

NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir el cerramiento.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Barrera de Enrique Otal **DISTRITO Nº:** 52

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, 2 barreras, corral y tollo

Fecha: 30/08/2023 **Hora de llegada:** 10:41 **Hora de salida:** 10:53

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** Está muy deteriorada

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Habría que retirarlo todo: red y postes metálicos, dos pilares de obra y algunos restos de bloque y ladrillo que hay dispersos por la zona
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay ninguna
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** Hay dos balsas decentes al lado

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Bajo
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, montar aquí esta barrera fue una desafortunada elección

8º.- OTROS COMENTARIOS:

El impacto sobre la vegetación ha sido muy alto, es evidente que este emplazamiento era muy poco adecuado; dado el grado de deterioro, lo más sensato sería desmantelarla por completo.



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

La llamada “Barrera de Enrique Ota” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrada en la categoría A.

Nº 71	Barrera de Enrique Otal			X637139	Y4657007
					
Tipo	Barrera	Distrito	52	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
5210	I	421014	90	Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae; Coscojares riojanos y bardeneros.	
4090	I	433466	5	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
9540	I	854010a	5	Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae facies de Pinus halepensis; Pinares naturales de pino carrasco.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Corral del Tejar **DISTRITO Nº:** 54

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No

Fecha: 01/09/2023 **Hora de llegada:** 11:25 **Hora de salida:** 12:20

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** En general tiene peor aspecto
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** En el cercado del lado oeste hay unos 500 m² ocupados por aperos agrícolas, chatarra, algún vehículo, etc. que ofrecen un aspecto lamentable, aunque el resto no está mucho mejor cuidado.

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Mucha chatarra, restos de chapas por los alrededores, etc.
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Con buen criterio, los guardas no pusieron una caja nido porque hay trampas con raticida

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** Las ovejas beben directamente del Canal de Tauste

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto, es muy visible desde mucha distancia y en muchas direcciones

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, está en el mismo borde del distrito y del término administrativo de Bardenas

8º.- OTROS COMENTARIOS:





VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral del Tejar” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 72	Corral del Tejar			X631089	Y4649451
					
Tipo	Corral	Distrito	54	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	20	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
1520*	I	152011	20	Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae; Tomillares gipsícolas.	
---	---	522214	20	Stipo parviflorae-Lygeetum sparti; Espartales no halófilos.	
---	---	110	10	Afloramientos.	
1430	I	143024	10	Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi; Orgazales.	
4090	I	433466	10	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
6220*	I	522079	10	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: Si. Especies: Evax pygmaea					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº79 CORRAL DE TEJAR




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	



❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de bloque
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Bloque y ladrillo lucido
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares metálicos
Vigas	Metálicas.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Marrón
Estado	Bueno
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 puertas grandes y una mediana
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Bueno

Serenado

❖	Superficie	252 m2
❖	Material	Bloque
❖	Estado	Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	550
❖	Capacidad estabulación	Nº	314
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	12.774	€

NOTA: El suministro eléctrico se hace mediante generador

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienza realizar tareas de limpieza y retirada de materiales en el exterior

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Corral de Bea (nuevo) **DISTRITO Nº:** 56

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, un corral viejo al lado

Fecha: 01/09/2023 **Hora de llegada:** 10:27 **Hora de salida:** 10:56

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** El muro noreste reconstruido
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 500 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Mucha basura y escombros por todas partes, cientos de cuerdas de plástico que dispersa el viento, etc.
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** 2 estorninos negros y 2 chovas piquirrojas
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 2017, 2018 y 2023 nada; 2019 y 2022 no se revisó; 2020 y 2021 dudas
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio; es muy visible por estar en una llanura elevada, pero sus colores no desentonan en el entorno
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, tendría más sentido donde el vetusto corral que hay al lado

8º.- OTROS COMENTARIOS:



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Bea (nuevo)” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 74	Corral de Bea (nuevo)	X635152	Y4650738		
					
Tipo	Corral	Distrito	56	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	60	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
---	---	066	20	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.	
6220*	I	522079	20	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		Colocada por BR en 2016. No ocupada entre 2016 y 2023. En 2019 y 2022 no se revisó.			

Nº80 CORRAL DE BEA (NUEVO)




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	



❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de bloque
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Losetas de bloque revestidas de hormigón
Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Prefabricada de hormigón
Vigas	Hormigón.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 puertas grandes
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Bueno

Serenado

❖	Superficie	634,15 m2
❖	Material	Bloque
❖	Estado	Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	593
❖	Capacidad estabulación	Nº	339
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	13.830	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir y sanear grietas

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Corral de Bea (viejo) **DISTRITO Nº:** 56

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, un corral mejor al lado

Fecha: 01/09/2023 **Hora de llegada:** 10:59 **Hora de salida:** 11:15

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, hay una chapa de unos 2 m² que está rota
- **Otras observaciones:** Hace unos ocho años el tejado fue levantado por completo por un vendaval

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Hay basura dispersa por dentro y por el majadal
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo, se ve poco al estar en una vaguada, pero su aspecto tan degradado es muy negativo

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, aunque quedaría muy poco centrado en el distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS: Los muros no valen, incluso he derribado varias hiladas de bloques con un pequeño empujón, por lo que revisten peligro. La mejor opción podría ser su desmantelamiento y recuperación del entorno, por supuesto respetando la antigua cabaña.



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Bea (viejo)” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría F.

Nº 73		Corral de Bea (viejo)		X635258	Y4650729
					
Tipo	Corral	Distrito	56	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	60	Salsola vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
---	---	066	20	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.	
6220*	I	522079	20	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº27 CORRAL DE BEA (VIEJO)



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☐
Reciente	☒
Nueva	☐



❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Metálicos
Vigas	Metálicas.
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Regular
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	Frontal sin cerramiento. 5 ventanas.
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

Serenado

No tiene serenado.

Majadal

- ❖ Superficie384.40 m2
- ❖ CerramientoChapas y postes.

3. BIENESTAR ANIMAL

- ❖ Capacidad ganado vacíoNº340
 - ❖ Capacidad estabulaciónNº194
 - ❖ Protección para acceso animales salvajesSI NO
 - ❖ VentilaciónSI NO
 - ❖ EstercoleroSI NO
 - ❖ Extracción mecánica de estiércolSI NO
- *** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

- ❖ Estado generalMALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO
- ❖ Suministros
 - LuzSI NO
 - AguaSI NO
- ❖ Ruina económicaSI NO
- ❖ Ruina funcionalSI NO
- ❖ Valoración económica816 €

NOTA: Actualmente se encuentra sin uso y no hay restos de escombros o basuras.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

- ❖ Valor paisajísticoSI NO
- ❖ Valor etnográficoSI NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Soria **DISTRITO Nº:** 66
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 10/05/2023 **Hora de llegada:** 11:36 **Hora de salida:** 12:15

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 775 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Algunas, no muchas
- **Otras observaciones:** Anejo a la fachada este hay un vallado postes de madera y red metálica de unos 665 m², un tanto destartado

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí y bastantes: plásticos, trozos de uralita y bloques, red metálica, etc.
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Unas pocas golondrinas y gorriones
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Avispas alfareras
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, la coloca Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: Paloma en 2016; duda en 2017; lechuza 24/09/2020; vacía en 2020, 2021 y 2023.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Media - alta
- Nivel del impacto de la construcción: Alto
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN
PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corral de Soria	Nº	48	Coordenadas	X	619308	Y	4683536
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. Conjunto de construcciones sin ningún tipo de interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con 5 puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “<i>serenado</i>”. Al margen de estas dos áreas cuenta con una pequeña caseta y un refugio. La dimensión del cubierto abarca una zona de 1335,53 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Bloques de hormigón y ladrillo lucido • Serenado: Traviesas y red metálica. • Caseta: Ladrillo lucido • Refugio: Se trata de un pequeño tejado de fibrocemento instalado aprovechando la pared de la caseta.							
Cubierta	• Corral: Fibrocemento sobre viguetas de hierro. • Caseta: Fibrocemento.							
Equipamiento	Se accede y se puede observar el sistema de elementos sustentantes de la techumbre: viguetas de hierro sobre postes del mismo material. En su interior existen áreas diferenciadas.							
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Se ubica desde junto a un cruce de caminos. Desde el punto de vista etnográfico, tan sólo señalar la presencia de un conjunto de herraduras –por su carácter simbólico– clavadas en uno de los postes que sustenta la techumbre del refugio y de un tirachinas de fabricación manual colgado en un la ventana de la caseta.							

Localización



Nº 79	Corral de los Soria			X619193	Y4683333
					
Tipo	Corral	Distrito	66	Fecha visita	10/05/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6420	I	542015	30	Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris; Juncales de junco churrero.	
---	---	066	20	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.	
---	---	068	20	Cultivos herbáceos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	Caja interior colocada por BR. Paloma en 2016. Lechuza en 2020.				
Visita campo	Dentro: golondrinas y gorriones. Nidos de avispas. En la caja-nido interior no se ve ni se oye nada dentro.				

Nº65 CORRAL DE LOS SORIA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA


❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	

❖ Accesibilidad
Al lado de camino.



Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de bloque
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Bloque lucido
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Zócalo de hormigón y muro de bloque.
Vigas	Hormigón.
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Chapa y uralita
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	1 Puertas grandes. 2 pequeñas. 18 ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Muy Bueno

Serenado

❖	Superficie	684,25 m2
❖	Material	Cierre de bloque y cubierta de chapa y uralita.
❖	Estado	Bueno

NOTA: Hay pesebres en casi todas las paredes.

Majadal

❖	Superficie	665,12 m2
❖	Cerramiento	Postes y mallas.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	406
❖	Capacidad estabulación	Nº	232
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTA:
Para el cálculo de capacidades se ha tenido en cuenta la superficie del corral. El serenado aunque esté acondicionado, no se ha tenido en cuenta.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	14.418	€

NOTAS:
El suministro de luz se hace mediante generador.
Hay una zona de abrevadero en hormigón cercana.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir y pintar las estructuras del corral.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Serrano **DISTRITO Nº:** 68
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 10/05/2023 **Hora de llegada:** 11:03 **Hora de salida:** 11:32

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 625 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está en peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí y bastantes: trozos de ladrillos y uralita, envases, barras de metal, etc.
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Golondrinas y gorriones
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** No vemos nidos
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Alto
- Nivel del impacto de la construcción: Muy alto
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN
PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corral de Serrano o Pocayerba	Nº	44	Coordenadas	X	619996	Y	4683124
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. Conjunto de construcciones sin ningún tipo de interés desde el punto de vista etnográfico distribuidas en dos parcelas. La instalación consta de un área denominada “cubierto” con 8 puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “serenado”. Al margen de estas dos áreas cuenta con una pequeña caseta. La dimensión del cubierto, caseta y serenado es de 1.600 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Ladrillo sin lucir. • Serenado: Ladrillo sin lucir. • Caseta: Ladrillo lucido.							
Cubierta	• Corral: Fibrocemento. • Caseta: Teja árabe							
Equipamiento	No se puede acceder.							
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Se ubica junto a la Cañada, invadiéndola parcialmente.							

Nombre	Corral de Serrano o Pocayerba	Nº	44	Coordenadas	X	619996	Y	4683124
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 2 Parcela 270 y 271

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Insertar ortofoto

Tamaño de imagen: 9x6cm

Resolución: 300 ppp



Insertar foto

Tamaño de imagen: 7,5x4,5cm

Resolución: 300 ppp

Nº 82	Corral de Serrano			X619897	Y4682908
					
Tipo	Corral	Distrito	68	Fecha visita	10/05/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	068	100	Cultivos herbáceos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			
Visita campo		Dentro: golondrinas y gorriones.			

Nº 66 CORRAL DE SERRANO




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	



❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de ladrillo
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo lucido
Color	Gris
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
Vigas	Hormigón.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Zonas de ladrillo y otras de ladrillo lucido.
Color	Marrón en las zonas lucidas.
Estado	Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 Puertas grandes y 7 pequeñas. 54 ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	No.
❖ Estado general	Bueno

Serenado

❖	Superficie	892,44 m2
❖	Material	Ladrillo.
❖	Estado	Regular

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	768
❖	Capacidad estabulación	Nº	439
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	12.088	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir y arreglar la cubierta

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Florencio Hernández **DISTRITO Nº:** 73

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No

Fecha: 15/05/2023 **Hora de llegada:** 12:25 **Hora de salida:** 13:05

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 600 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Algunas
- **Otras observaciones:** Hay trozos de uralita junto a la cabaña, las perreras están "cubiertas" de algunos de ellos; pajera destartada

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, bastante escombros, cuerdas y plásticos por el entorno
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** 2 palomas, 6 a 10 gorriones, 2 golondrinas
- **Especies vistas (dentro):** Algunos gorriones
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Nido de golondrina en la cabaña
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** GAN/Agricultura pusieron dos en 2015, una dentro y otra fuera. **Nidificación comprobada:**
 - + Interior: mochuelo en 2021 y 2022; hoy estaba vacía.
 - + Exterior: chova piquirroja entre 2020 y 2022; la caja ha desaparecido.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** El abrevadero está totalmente seco

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alto, se ve buena parte del Plano
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto, disparidad de materiales, los reflejos metálicos y la pajera afean mucho
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS





Nombre	Corral de Florencio Hernández	Nº	45	Coordenadas	X	619517	Y	4682822
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. Conjunto de construcciones sin ningún tipo de interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con 4 puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “ <i>serenado</i> ”. Al margen de estas dos áreas cuenta con una pequeña caseta. La dimensión del cubierto, caseta y serenado es de 1932,24 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Bloques de cemento y ladrillo. • Serenado: Bloques de cemento. • Caseta: Sillarejo lucido.							
Cubierta	• Corral: Fibrocemento y chapas • Caseta: Teja árabe.							
Equipamiento	En la caseta se preserva el hogar realizado con ladrillo reflectante, mesas y sillas.							
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Se ubica junto a la Cañada.							

Nombre	Corral de Florencio Hernández	Nº	45	Coordenadas	X	619517	Y	4682822
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 2 Parcela 239 B y 242 A



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 85	Corral de Florencio Hernández	X619411	Y4682611
-------	-------------------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	73	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats

Cartografía hábitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).
------------------------------------	---

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
---	---	068	100	Cultivos herbáceos.

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No

Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No

Fauna

Caja cernícalo	Colocada por Agricultura en 2015. Chova en 2020, 2021 y 2022.
Caja lechuza	Colocada por Agricultura en 2015. Mochuelo en 2021 y 2022.

Nº64 CORRAL DE FLORENCIO HERNÁNDEZ




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	



❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Blanco
❖ Cubierta	
Material	Teja
❖ Estado general	Regular

Corral 1

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
Vigas	Metálicas.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 puertas grandes. 1 puerta pequeña. 20 ventanas pequeñas.
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Bueno

Corral 2

❖ Estructura		
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.	
Vigas	Metálicas.	
Estado	Bueno	
❖ Cerramiento		
Material	Ladrillo lucido	
Color	Blanco	
Estado	Bueno	
Acceso con tractor		
❖ Cubierta		
Material	Uralita	
Color	Gris	
Estado	Bueno	
❖ Puertas y ventanas	2 puertas grandes. 1 puerta pequeña. 25 ventanas pequeñas.	
❖ Recogida de aguas	No	
❖ Estado general	Bueno	

Serenado

❖ Superficie	955,71 m2
❖ Material	Bloque.
❖ Estado	Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	1086
❖ Capacidad estabulación	Nº	620
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	15.322	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir las estructuras del corral.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Valdebombar **DISTRITO Nº:** 75
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, Marín y Portillos
Fecha: 16/05/2023 **Hora de llegada:** 13:20 **Hora de salida:** 14:05

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 650 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí
- **Otras observaciones:** Toda la cubierta está proyectada por debajo con espuma aislante; hay instalaciones muy precarias de electricidad y agua. Hay un cercado de casi 8.000 m² en la ladera y otro de 1.200 tras el corral

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Muchísimos y de todo tipo
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Chova, dos palomas bravías y 6-8 gorriones
- **Especies vistas (dentro):** Chova piquirroja y dos palomas bravías
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Nido de chova ocupado en el almacén
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: En 2020 pudo ser ocupada por cernícalo vulgar; el resto de los años no se ha visto nada.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Baja, poco representativo de Bardenas
- **Nivel del impacto de la construcción:** Altísimo, afortunadamente y al estar en una vaguada, no se ve de casi ningún sitio.
- **Otras observaciones:** El corral es un auténtico vertedero, por dentro y por fuera; si la construcción ya es impactante, los inmensos cercados anejos y el entorno tan sobre pastoreado conforman un paisaje desolador

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, pero quizás sería mejor opción recuperar este lugar y hacer el redil en otro sitio.

8º.- OTROS COMENTARIOS: Este lugar es un lamentable ejemplo de los extremos que nunca debería alcanzar el uso ganadero. La mejor actuación a realizar sería eliminar toda la construcción y recuperar el entorno. No obstante, debería hacerse con cuidado por si pudiera dejarse el antiguo corral como ruina etnográfica.





Nombre	Corral de Valdebombar o Val de Bombar	Nº	22	Coordenadas	X	616254	Y	4680579
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Conjunto de edificaciones para guardar ganado, sin ningún interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con cuatro puertas de acceso, protegida por un tejado y dos zonas al raso o “ <i>serenados</i> ”. Junto a estos espacios se ubica la cabaña o caseta del pastor. El conjunto de edificaciones suma una superficie de más 1.800 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Chapa galvanizada, sillarejo y ladrillo. • Serenado: Red metálica colocada con postes de hierro. • Caseta: sillarejo y ladrillo.							
Cubierta	• Corral: Sobre viguetas de hierro se ha instalado chapa y fibrocemento. • Caseta: Teja árabe.							
Equipamiento								
Conservación	Buena.							
Observaciones	Se ubica al resguardo de las inclemencias meteorológicas, aprovechando la topografía del lugar – suave pendiente-. Existe una inscripción sobre cemento: “5 de octubre 1982. Valtierra”.							

Nombre	Corral de Valdebombar o Val de Bombar	Nº	22	Coordenadas	X	616254	Y	4680579
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 5 Parcela 163 B y 535



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 90	Corral de Bombar	X616159	Y4680374		
					
Tipo	Corral	Distrito	75	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	40	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
4090	I	433466	40	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
6220*	I	522079	20	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		Colocada por BR en 2016. Gorrión en 2018.			

Nº62 CORRAL DE BOMBAR



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☒
Reciente	☐
Nueva	☐

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.



Caseta

❖ Nº Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de Piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra lucida
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Regular

Almacén

❖ Nº Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares metálicos
Vigas	Metálicas
❖ Cerramiento	
Material	Chapa
Color	Gris
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Estado general	Regular

Corral 1

❖	Estructura Pilares / muro de carga Vigas Estado	Pilares metálicos. Metálicas. Regular
❖	Cerramiento Material Color Estado	Chapa Gris Regular
	Acceso con tractor	
❖	Cubierta Material Color Estado	Chapa Gris Regular
❖	Puertas y ventanas	1 Puerta grande, 2 pequeñas y 7 ventanas.
❖	Recogida de aguas	Si.
❖	Estado general	Regular

Corral 3 (viejo)

❖	Estructura Pilares / muro de carga Vigas Estado	Pilares hormigón. Hormigón y metálicas. Malo
❖	Cerramiento Material Color Estado	Piedra y ladrillo Marrón y rojizo Malo
❖	Cubierta Material Color Estado	Chapa Gris Malo
❖	Puertas y ventanas	-
❖	Recogida de aguas	Si.
❖	Estado general	Malo

Corral 2

❖	Estructura Pilares / muro de carga Vigas Estado	Pilares metálicos. Metálicas. Regular
❖	Cerramiento Material Color Estado	Bloque y piedra lucidos Marrón Regular
❖	Cubierta Material Color Estado	Uralita Gris Regular
❖	Puertas y ventanas	1 Puerta grande y varias interiores. 3 ventanas.
❖	Recogida de aguas	Si.
❖	Estado general	Regular

Majadal

❖	Superficie	8.819,62 m2
❖	Cerramiento	Postes y malla.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	1890
❖	Capacidad estabulación	Nº	1080
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

NOTA: Para el cálculo de capacidades se han tenido en cuenta las superficies de las tres instalaciones que se describen como corral.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	28.749	€

NOTAS:
El suministro de luz se hace mediante generador.
Hay hidrantes de agua y se recoge además el agua de las bajantes.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda limpiar escombros y pintar

7. ANEXO FOTOGRÁFICO





FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Manuel García **DISTRITO Nº:** 82

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, barrera de La Junta

Fecha: 18/05/2023 **Hora de llegada:** 12:44 **Hora de salida:** 13:06

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está todo más deteriorado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 40 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí
- **Otras observaciones:** Corral, cercados, canales, montones de chatarra y basura suponen más de una hectárea de auténtico vertedero, además de bidones y otros desechos que el cierzo se va llevando a cien o más metros de distancia. No he accedido al interior porque hay ganado, vehículos...

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Muchísimos y de todo tipo
- **Otras observaciones:** La ficha etnográfica no menciona la existencia de un antiguo corral, que quizás pudiera tener algún valor histórico-cultural

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Media docena de gorriones y un mochuelo
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Me asomo por las rejillas de las puertas
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Está totalmente seco

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta (Landazuría, El Yugo, etc)
- **Nivel del impacto de la construcción:** Muy alto
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS: Sin duda este lugar es uno de los más sucios y degradados de la Bardenas, impropio de un Parque Natural y Reserva de la Biosfera. Es indignante ver cómo los perros están atados entre chatarra y basura y difícil de calificar el que uno de ellos está consumiendo el cadáver de una oveja que tiene a su alcance. Habría que limpiar y recuperar ese entorno, respetando el antiguo corral como ruina etnográfica. A pesar del nombre del corral, el adjudicatario de este distrito es SCA Ibáñez Pérez JM, Ibáñez Pérez J e Ibáñez Erviti F.





Nombre	Corral de Manuel García	Nº	17	Coordenadas	X	616938	Y	4678317
Zona	1	Ámbito	Ganadería					
Descripción	Corral para guardar ganado. Tipo nave. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con 2 puertas de acceso, protegida por un tejado a una vertiente y, una zona al raso o “ <i>serenado</i> ”. El complejo se completa con una cabaña o almacén y refugio. La dimensión de las construcciones abarca una zona de 1612,73 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Bloque de cemento. • Serenado: Traviesas, postes, bidones y queletas. • Cabaña: Sillarejo. • Refugio: Ladrillo.							
Cubierta	• Corral: Chapa. • Cabaña: Techumbre a dos aguas. Teja. • Refugio: Fibrocemento.							
Equipamiento								
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Se localiza junto a un camino.							

Nombre	Corral de Manuel García	Nº	17	Coordenadas	X	616938	Y	4678317
Zona	1	Ámbito	Ganadería					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 3 Parcela 199 B, D y 20



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 98	Corral de Ibáñez			X616862	Y4678106
					
Tipo	Corral	Distrito	82	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	70	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
---	---	066	10	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.	
---	---	068	10	Cultivos herbáceos.	
6220*	I	522079	10	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº59 CORRAL DE IBÁÑEZ




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	



❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ N° Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	-
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Estado general	Regular

Corral

❖

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares metálicos.
Vigas	Metálicas.
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Chapa. Zócalo de bloque
Color	Gris
Estado	Regular
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	2 Puertas grandes. Alguna zona abierta a modo de ventana.
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Regular

Corral Viejo

❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Pilares de piedra.
	Vigas	Madera.
	Estado	Malo
❖	Cerramiento	
	Material	Piedra
	Color	Marrón / Gris
	Estado	Malo
	No hay acceso con tractor	
❖	Cubierta	
	Material	Teja y cañizo
	Color	Rojizo
	Estado	Malo
❖	Puertas y ventanas	Fachada interior abierta completamente.
❖	Recogida de aguas	No
❖	Estado general	Malo

Majadal

❖	Superficie	2.205,13 m2
❖	Cerramiento	Mallas, palets, bidones, etc.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	1846
❖	Capacidad estabulación	Nº	1055
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
	*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

NOTA: El corral viejo no se usa para encerrar, así que sólo se ha tenido en cuenta en nuevo en el cálculo de capacidades.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	26.568	€

NOTAS: Cuenta con un hidrante.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda limpiar escombros y materiales en el entorno del corral, así como pintar algunas zonas.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Gonzalo **DISTRITO Nº:** 83
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, otras cuatro
Fecha: 22/05/2023 **Hora de llegada:** 10:06 **Hora de salida:** 10:37

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 500 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Algunas
- **Otras observaciones:** Hay un enorme cercado hacia el norte que supera los 8.000 m², que están totalmente erosionados

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Bastantes, sobre todo en la parte trasera del corral y delante del cercado del abrevadero; también uralitas
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Grajilla y 8 palomas bravías
- **Especies vistas (dentro):** 4 – 6 gorriones
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, la coloca Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: En 2018 había abejas; 24/09/2020 3 pollos lechuza; 26/04/2021 cernícalo; 22/05/2023 hembra de cernícalo vulgar con al menos dos huevos.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Está vacío, sin tapón y dentro del cercado

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media – baja, dominan campos en regadío y aerogeneradores
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS

Si tanto este corral como el vecino son utilizados por la misma explotación, parece excesivo que necesite ambas infraestructuras y, además, unos 10.000 m² cercados alrededor. Las construcciones están muy descuidadas y el entorno muy erosionado.



Nombre	Corral de Gonzalo Pérez o de la Junta	Nº	8	Coordenadas	X	615502	Y	4677980
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. Tipo nave. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con 2 puertas de acceso, protegida por un tejado a una vertiente y, una zona al raso o “ <i>serenado</i> . El complejo se completa con una cabaña o almacén. La dimensión de las construcciones abarca una zona de 854,59 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Ladrillo. • Serenado: Ladrillo. • Cabaña: Ladrillo.							
Cubierta	• Corral: Fibrocemento. • Cabaña: Fibrocemento.							
Equipamiento								
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Se localiza junto a un camino y muy próximo al Corral de Los Hermanos Pérez Palacios –ficha 9-							

Nombre	Corral de Gonzalo Pérez o de la Junta	Nº	8	Coordenadas	X	615502	Y	4677980
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 3 Parcela 634



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 103		Corral de Gonzalo		X615398		Y4677767					
											
Tipo		Corral		Distrito		83		Fecha visita		---	
Hábitats											
Cartografía hábitats salinos 1:5000						No					

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000						Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).					
Cód		Anexo		Subtipo		%		Hábitat			
1430		I		143026		50		Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.			
4090		I		433466		25		Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.			
---		---		066		15		Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.			
6220*		I		522079		10		Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.			
Flora											
Datos de flora con precisión coordenada XY: No											
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No											
Fauna											
Caja cernícalo				No							
Caja lechuza				Colocada por BR en 2016. 3 pollos de lechuza en 2020. Cernícalo vulgar en 2021. 2 huevos de cernícalo vulgar en 2023.							

Nº81 CORRAL DE GONZALO




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	



❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Ladrillo
Vigas	Metálicas
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo lucido
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares metálicos.
Vigas	Metálicas.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo lucido
Color	Marrón
Estado	Bueno
❖ Cubierta	
Material	Uralita.
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	Una grande de acceso al serenado.
❖ Recogida de aguas	No.
❖ Estado general	Bueno

Serenado

❖	Superficie	224,66 m2
❖	Material	Ladrillo lucido con pilares de hormigón.
❖	Estado	Regular

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	629
❖	Capacidad estabulación	Nº	359
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS:
La capacidad del ganado vacio y en estabulación se ha calculado en relación a la zona cubierta.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	8.938	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda la retirada de algún resto de material en el exterior del recinto.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Carbonera **DISTRITO Nº:** 84
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 22/03/2023 **Hora de llegada:** 11:10 **Hora de salida:** 11:52

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 225 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Algunas
- **Otras observaciones:** Hacia el sur hay un vallado de unos 1.000 m² que está usado; hacia el norte hay restos de otro antiguo, sólo varillas clavadas y protegidas por tubo de polietileno, que tendría unos 10.000 m².

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, bastante basura y escombros por el entorno, también trozos de chapa y tubos de uralita
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** 8 – 10 gorriones
- **Especies vistas (dentro):** Un gato doméstico
- **Rastros o indicios de otras especies:** Avispas alfareras en porche cabaña
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** No he podido acceder al interior
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media, pero el cabezo Carbonera alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto si se mira hacia el cabezo
- **Otras observaciones:** Desde el corral, el paisaje que se ve está dominado por cultivos en regadío y unos treinta aerogeneradores grandes

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, pero no sería la mejor orientación, no estaría abrigado del cierzo

8º.- OTROS COMENTARIOS





Nombre	Corral de la Carbonera	Nº	6	Coordenadas	X	613721	Y	4677989
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. Tipo nave. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con 2 puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “ <i>serenado</i> . La dimensión de las construcciones abarca una zona de 629,14 metros cuadrados distribuidos en dos parcelas.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Bloques de cemento. • Serenado: traviesas, red, alambre, palets.							
Cubierta	• Corral: Tejado a una vertiente. Fibrocemento.							
Equipamiento	No se accede, al estar cerrado. Existe una barrera adyacente al corral.							
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Se ubica junto a un camino. Se construyó en 1969. Posteriormente, en los años 1993 y 1996 se rehabilitó.							

Nombre	Corral de la Carbonera	Nº	6	Coordenadas	X	613721	Y	4677989
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 2 Parcela 322 y 348H



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 104	Corral de Carbonera	X613623	Y4677790
--------	---------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	84	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
4090	I	433466	40	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
1430	I	143026	20	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
---	---	522214	20	<i>Stipo parviflorae-Lygeetum sparti</i> ; Espartales no halófilos.
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY: No	
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No	
Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº58 CORRAL DE CARBONERA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.



Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón
Vigas	Vigas metálicas
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo lucido
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja
❖ Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares metálicos
Vigas	Metálicas.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque y chapa.
Color	Gris
Estado	Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Chapa y uralita.
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	1 Puerta grande y 1 pequeña.
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Bueno

Majadal

❖	Superficie	2.915,04 m2
❖	Cerramiento	Postes y mallas.

NOTAS: Hay pastor eléctrico. El corral está actualmente en uso.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	716
❖	Capacidad estabulación	Nº	409
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	13.980	€

NOTAS:
El suministro de luz se hace mediante generador.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir los cerramientos de las estructuras que componen el corral.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Milagro **DISTRITO Nº:** 86
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, Tollo de Los Royales
Fecha: 22/05/2023 **Hora de llegada:** 12:21 **Hora de salida:** 12:39

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 300 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Se detectan algunas
- **Otras observaciones:** No se encuentran restos de vallado exterior

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Junto a las paredes en todo el perímetro, pero no hay demasiado escombros ni basura
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** 2 chovas, 1 urraca y 2 estorninos negros
- **Especies vistas (dentro):** No he podido acceder al interior
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

Sí

- **Otras observaciones:** Está vacío

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Baja, dominan los cultivos en regadío y la industria eólica
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio - alto
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, pero no sería la mejor orientación, no estaría abrigado del cierzo

8º.- OTROS COMENTARIOS





Nombre	Corral de Milagro	Nº	2	Coordenadas	X	611707	Y	4679993
Zona	Zona 1	Ámbito	Ganadería					
Descripción	Corral para guardar ganado. Tipo nave. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con 2 puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “ <i>serenado</i> ” a la que se accede por una gran puerta. La dimensión de las construcciones abarca una zona de 1407,81 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Bloques de hormigón. • Serenado: Bloques de hormigón. • Caseta: No tiene.							
Cubierta	• Corral: Tejado a una vertiente. Fibrocemento.							
Equipamiento	No se accede, al estar cerrado.							
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Se ubica junto a La cañada.							

Nombre Corral de Milagro **Nº** 2 **Coordenadas X** 611707 **Y** 4679993

Zona 1 **Ámbito** Ganadero.

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 1 Parcela 701



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 105	Corral de Milagro			X611598	Y4679787
					
Tipo	Corral	Distrito	86	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	50	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
4090	I	433466	10	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143026	8	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
1420	I	142074	5	<i>Suaedetum braun-blanquetii</i> ; Matorrales de sosa.	
1430	I	143024	5	<i>Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.	
1510*	I	151013	5	Comunidad de <i>Limonium ruizii</i> ; Formaciones de <i>Limonium</i> sp. pl.	
1310	I	151055	5	<i>Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae</i> ; Pastizales de anuales halófilos.	
6220*	I	522079	5	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
92D0	I	82D020a	5	<i>Suaedo braunblanquetii-Tamaricetum canariensis</i> ; Tamarizales halófilos.	
1410	I	141032	2	<i>Plantagini maritimae-Camphorosmetum monspeliacae</i> ; Comunidades subhalófilas de alcanforera.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº57 CORRAL DE MILAGRO




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	



❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón
Vigas	Metálicas
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Bueno
Acceso con tractor pequeño	
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 Puertas medianas. Varias ventanas pequeñas.
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Bueno

Cubierto

❖ Nº Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares metálicos
Vigas	Vigas metálicas
❖ Cerramiento	
Material	-
Color	-
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Estado general	Bueno

Serenado

❖ Superficie	1.072,75 m2
❖ Material	Bloque
❖ Estado	Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	280
❖	Capacidad estabulación	Nº	160
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTA: Para los cálculos de capacidad no se ha tenido en cuenta la superficie del cubierto.
Se puede efectuar la extracción mecánica de estiércol con un tractor pequeño.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	7.038	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

A modo de conservación y mantenimiento se recomienda lucir las construcciones.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO

