

V1 1 Ud.

- CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO SISTEMA CORTIZO 3500 CON RPT, ACABADO EXTERIOR IGUAL EXISTENTE
- DOS HOJAS PRACTICABLES OSCILOBATIENTES, ANODIZADO INTERIOR EN ALUMINIO
- VIDRIO DOBLE 55.2(12)33.1 (TIPO 1 PARA COTAS <0.90m) Y 55.2(12)6 (TIPO 2 PARA COTAS >0.90m)
- HERRAJES PROPIOS DEL SISTEMA, PREMARCO DE ALUMINIO, SELLADO CON SILICONA NEUTRA INCOLORA



V2 1 Ud.

- CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO SISTEMA CORTIZO 3500 CON RPT, ACABADO EXTERIOR IGUAL EXISTENTE
- DOS HOJAS PRACTICABLES OSCILOBATIENTES, ANODIZADO INTERIOR EN ALUMINIO
- VIDRIO DOBLE 55.2(12)33.1 (TIPO 1 PARA COTAS <0.90m) Y 55.2(12)6 (TIPO 2 PARA COTAS >0.90m)
- HERRAJES PROPIOS DEL SISTEMA, PREMARCO DE ALUMINIO, SELLADO CON SILICONA NEUTRA INCOLORA



V3 1 Ud.

- CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO SISTEMA CORTIZO 3500 CON RPT, ACABADO EXTERIOR IGUAL EXISTENTE
- UNA HOJA PRACTICABLE OSCILOBATIENTE, ANODIZADO INTERIOR EN ALUMINIO
- VIDRIO DOBLE 55.2(12)33.1 (TIPO 1 PARA COTAS <0.90m) Y 55.2(12)6 (TIPO 2 PARA COTAS >0.90m)
- HERRAJES PROPIOS DEL SISTEMA, PREMARCO DE ALUMINIO, SELLADO CON SILICONA NEUTRA INCOLORA

V4 1 Ud.

- CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO SISTEMA CORTIZO 3500 CON RPT, ACABADO EXTERIOR IGUAL EXISTENTE
- DOS HOJAS PRACTICABLES OSCILOBATIENTES, ANODIZADO INTERIOR EN ALUMINIO
- VIDRIO DOBLE 55.2(12)33.1 (TIPO 1 PARA COTAS <0.90m) Y 55.2(12)6 (TIPO 2 PARA COTAS >0.90m)
- HERRAJES PROPIOS DEL SISTEMA, PREMARCO DE ALUMINIO, SELLADO CON SILICONA NEUTRA INCOLORA



V5 1 Ud.

- CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO SISTEMA CORTIZO 3500 CON RPT, ACABADO EXTERIOR IGUAL EXISTENTE
- UNA HOJA PRACTICABLE OSCILOBATIENTE, ANODIZADO INTERIOR EN ALUMINIO
- VIDRIO DOBLE 55.2(12)33.1 (TIPO 1 PARA COTAS <0.90m) Y 55.2(12)6 (TIPO 2 PARA COTAS >0.90m)
- HERRAJES PROPIOS DEL SISTEMA, PREMARCO DE ALUMINIO, SELLADO CON SILICONA NEUTRA INCOLORA



V6 1 Ud.

- CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO SISTEMA CORTIZO 3500 CON RPT, ACABADO EXTERIOR IGUAL EXISTENTE
- DOS HOJAS PRACTICABLES OSCILOBATIENTES, ANODIZADO INTERIOR EN ALUMINIO
- VIDRIO DOBLE 55.2(12)33.1 (TIPO 1 PARA COTAS <0.90m) Y 55.2(12)6 (TIPO 2 PARA COTAS >0.90m)
- HERRAJES PROPIOS DEL SISTEMA, PREMARCO DE ALUMINIO, SELLADO CON SILICONA NEUTRA INCOLORA

PROPUESTA
MEMORIA CARPINTERÍA EXTERIOR

N

C11

ESCALA A2: 1/25

0 0.25 0.75 1.50

Fecha: junio 2016 Ref. Modificado. Sustituye a.

INFORME VALORADO JUNIO 2016

REFORMA DE LOCALES SITUADOS EN LA C/ TUDELA, 18 A 24 DE PAMPLONA, CON DESTINO A LOS SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA.

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. GOBIERNO DE NAVARRA

bryaxis arquitectos
José María Errea Argaiz - Javier Oficialdegui Amatriain
e-mail: bryaxis@bryaxisarquitectos.com
Plaza de San José, 4, 3º. 31001 PAMPLONA tel. 948 57 55 43 - 948 20 67 35

ESTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, PROPIEDAD DEL AUTOR, SIENDO PRECEPTIVA SU AUTORIZACION PARA SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION, ASI COMO CUALQUIER UTILIZACION PARA FINES DIFERENTES AL QUE SE DESTINA.