Mediante la presente, y en relación a la licitación para la contratación del mantenimiento de equipamiento de difusión TDT, con número de expediente 2003_PL21/0037, se extienden las siguientes aclaraciones:

1ª Aclaración:

Tal y como se publicó en la aclaración anterior, la descripción del producto **PTVINS008** la siguiente:

> ***PTVINS008****: Suministro de distribuidor de 4 vías con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 100W.*

Por lo tanto, los ítems PTVINS008 y PTVINS009 son diferentes.

> ***PTVINS009****: Suministro de multiplexor de 3 vias UHF TDT Muticanal con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W.*

2ª Aclaración:

Debido a un error, los ítems **PTVINS013** y **PTVINS014** están repetidos, por lo que se trata del mismo producto. El precio a tener en cuenta es 1.220€.

3ª Aclaración:

En cuanto a los ítems "***PTVINS008*** *Suministro de multiplexor de 3 vias UHF TDT Muticanal con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno>18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W"* y **"*PTVINS010*** *Suministro de multiplexor de 4 vias UHF TDT Muticanal con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno>18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W*", los multiplexores a los que se hace referencia son Startpoint.

El orden de los filtros no es relevante para el proyecto.

4ª Aclaración:

En relación a los ítems "**PTVINS012** Suministro de Triplexor CIB UHF, ajustados a 3 canales, conectores N de entrada y salida. Montaje en mural (a pared) de 6 POLOS" y "**PTVINS013** Suministro de Diplexor impedancia constante UHF, ajustado a canal, banda ancha libre, conectores N de entrada y salida. Montaje en mural (a pared) 6 POLOS", la potencia es de 20 W.

5ª Aclaración:

Debido a un error, el ítem **UTVINS017** está incompleto, por lo que se corrige y la descripción pasa a ser la siguiente:

> "**UTVINS017** *Suministro de multiplexor de 2 vias UHF TDT Muticanal con margen de frecuencia 470 -702 MHz, pérdidas de inserción <1dB, pérdidas de retorno >18dB, selectividad 30 dB al canal N, potencia máxima 20W."*

6ª Aclaración:

En relación a la Gestión de Reparaciones y Stock de Repuestos (cláusula 5.1 del PCT), se adjunta listado actual de repuestos propiedad de Nasertic que serán entregados al adjudicatario a la firma del contrato. En cualquier caso, este listado podrá ser modificado durante la ejecución del contrato si se considerara que se precisa algún elemento más en stock.

En Pamplona, a 30 de noviembre de 2021,

SETOAIN PABOLLETA KATTALIN - 72705677D

Firmado digitalmente por SETOAIN PABOLLETA KATTALIN - 72705677D
Fecha: 2021.11.30 15:28:48 +01'00'

Dª. Kattalin Setoain Pabolleta
Técnica Servicios Jurídicos