

ANEXO B – FACTURAS MANTEMINIENTO CORRECTIVO

AÑO 2025 – 70.055,38€ (IVA incluido)

Descripción	Importe
escuela infantil maria reinaMANO DE OBRA rearmar y probar caldera error 1 el 10-11-25	33,88 €
C.P.HUERTAS MAYORESCAMBIAR MANIOBRA ELECTRICA DE ZONA UTE PARA QUE FUNCIONE CON ZONA 2 PLANTA Y LIMPIEZA DE ROS	68,24 €
CENTRO CIVICO LESTONACREARMAR CALDERAS FALLO 133 REVISAR FUNCIONAMIENTO EL 27-11-25	67,76 €
REVISIÓN CALDERA EDIFICIO CENTRAL Y LATIGUILLOS EL 4-11-25	215,38 €
REARMAR CENTRALITA DE REGULACIÓN CLIMÁTICA QUE DA ERROR DE UN MÓDULO EN COLEGIO SAN JULIANMANO DE OBRA	68,24 €
DESGARROTAR DOS VÁLVULAS MEZCLADORAS DE PLANTA BAJA Y PRIMERA. REARMAR DISYUNTOR DE BOMBA DE UTE. COLEGIO HU	68,24 €
REPARACIÓN CALDERA EN SALA COLEGIO GRISERAS8738901162-BCM 1026 3P (7r)8718600083-UBA3 SW 3.6MANO DE OBRA	726,46 €
56258.-M 30/10-B T2 S Bomba Sedical simple de rotor húmedo. C.C. LourdesMANO DE OBRA	1.609,25 €
FACTURACIÓN MENSUAL REVISIONES SALAS DE CALDERAS- OCTUBRE 2025	3.103,65 €
CAMBIAR TERMOFUSIBLE E.I. MARIA REINA73517 LA- TERMOSTATO DE HUMOSMANO DE OBRA	108,43 €
PURGAR BOMBA DE PRIMARIO DE ACS CDM CLARA CAMPOAMOR CAMPOS DE FUTBOLMANO DE OBRA	33,88 €
MANO DE OBRA INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA CALDERAS-ESCUELA INFANTIL MA. REINA.	33,88 €
CENTRO INFANTIL MARIA REINAREPARACION APARATO AIRE ACONDICIONADO(INTERVENCION, MANO OBRA, VALCULA 3 VIAS MEZCLA	6.188,30 €
CENTRO INFANTIL LOURDESREPARACION APARATO AIRE ACONDICIONADO(INTERVENCION, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO)	196,02 €
REARMAR ELECTROVÁLVULA DE CORTE DE GAS GENERAL C.P. SAN JULIÁNMANO DE OBRA	33,88 €
SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL LOURDES. LOCALIZAR LAS PROTECCIONES DE TODAS LAS BOMBAS DE LOS CIRCUITOS SAL	68,24 €
INTERVENCIÓN EN SALA CALDERAS CASA CONSISTORIAL00497- MOTOR V2VMANO DE OBRA	457,20 €
REPARACIÓN INSTALACIÓN FONTANERIA SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL LOURDES1255098072- REDUCCIÓN MACHÓN2050000	2.882,51 €
CAMBIO VÁLVULA DE SEGURIDAD Y REPARACIÓN EN INSTALACIÓN DE SALA DE CALDERAS. CONSERVATORIO1255097000-REDUCCIÓN	799,78 €
REPARACIÓN CALDERA EN SALA COLEGIO GRISERAS8718600083- UBA3 SE 3.68738901162- BCM 1026 3P (7R)MANO DE OBRA	726,46 €
REVISIONES CALDERAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	1.796,85 €
REVISIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO EN SALAS DE CALDERAS-AYTO. TUDELA	1.470,15 €
INTERVENCIÓN EN SALA CALDERAS ESCUELA INFANTIL SANTA ANA0502021010-SERVOMOTOR ELÉCTRICOBKTI050F300-VÁLVULA BOL	943,82 €
REVISIÓN CALDERA CASA CONSISTORIALLATIGUILLOS	215,38 €
RESETEAR BOMBA DE CARGA DE ACS. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO. CDM FUTBOL CLARA CAMPOAMOR	68,24 €
PROGRAMAR HORARIOS DE CALEFACCIÓN EN TELEGESTIÓN. RIBOTASMANO DE OBRA	68,24 €
REARMAR SETA DE EMERGENCIA SALTADA. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO. SERVICIOS SOCIALESMANO DE OBRA	34,12 €
LOCALIZAR AVERÍA EN FUSIBLE DE CENTRALITA DE DETECCIÓN DE GAS. SE SUSTITUYE Y SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO . COLE	68,24 €
REARMAR CALDERA DE ACS. ESCUELA INFANTIL MARIA REINAMANO DE OBRA	68,24 €
MANO DE OBRA CALDERAS RIBOTAS	33,88 €
SUSTITUCIÓN DE ELECTRODO DE INCANDESCENCIA EN C.P. GRISERAS8718600154- ELECTRODO INCANDESCENCIAMANO DE OBRA	152,93 €
SUSTITUCIÓN ELECTROVÁLVULA EN SALA DE CALDERAS RIBOTASGE08213-ELECTROVÁLVULA MADAS SERIE COMPACTMANO DE OBF	638,04 €
REARMAR CALDERAS QUE ESTÁN BLOQUEADAS C.C. LESTONNACMANO DE OBRA	68,24 €
CAMBIAR HORARIO CALEFACCIÓN PLANTA 1 Y 2 C.P. HUERTAS MAYORESMANO DE OBRA	34,12 €
avería gas colegio griseras	213,88 €
REF: Guardería Lourdes. Puesta en marcha instalación modo calor.	338,80 €
REF: GUARDERÍA LOURDES. Sustituir bomba recirculación en enfriadora.	1.378,82 €
Ref: GUARDERÍA LOURDES. Reparació de placa electrónica de enfriadora.	665,50 €
Guarderia Maria ReinaTendido de cableado apantallado para sonda	1.136,04 €
Ref: GUARDERÍA LOURDES presupuesto aceptado de reparación de gas caldera con fecha 17-07-2025	485,65 €
ref: GUARDERÍA MARÍA REINA: Instalación alquiler y retirada de equipos de clima.	982,52 €
Sustituir valvula de seguridad. Escuela Infantil Santa AnaCHVOVS10- VALVULA SEGURIDAD CON TOMA	17,91 €
GUARDERÍA SANTA ANA. REPARACIÓN DE LA BOMBA DE CALEFACCIÓN. CAMBIODEL CIERRE MECÁNICO, RODAMIENTOS, CASQUILLOS	1.184,42 €
Rearmar centralita de gas, que estaba bloqueada. Edificio Servicios SocialesMANO DE OBRA	33,88 €
Sustituir un cuerpo de caldera y preparar para sustitución otro cuerpo. Colegio Huertas MayoresCELC000078- PRESOSTATO	39,89 €
CONECTAR DOS CALDERAS SIEME MURELLE EN CASCADA EN LA ESCUELAINFANTIL SANTA ANA0101050011- SONDA DE TEMPERATURA	348,45 €
Rearmar regulador de gas en el armario de gas. Polideportivo GriserasMANO DE OBRA	33,88 €
Rearmar electroválvula de corte gas. Escuela infantil LourdesMANO DE OBRA	68,24 €
Rellenar circuito calefacción, rearmar caldera y rearmar regulador de gas. RibotasMANO DE OBRA	34,12 €
CENTRO INFANTIL MARIA REINAMANO OBRA OPERARIO 1, MANO OBRA OPERARIO 2 DIAS 19 Y 20, BOMBA CIRCUITO, MATERIAL FONTA	9.312,62 €
CENTRO INFANTIL STA. ANAINTERVENCION EN DIAGNOSTICO DE AVERIA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO ZONA 1	175,45 €
CENTRO INFANTIL STA.ANAREPARACION, MANO OBRA, BOMBA GRUNDFOSS, PURGADOR AUTOMATICO, VALVULA SEGURIDAD 3 BAR., T	2.685,99 €
PARA SERVICIOS CONTRATADOS.Ref: GUARDERÍA LOURDES. Reparación de un grupo enfriadora, según presupuesto aceptado con fecha 9 d	4.116,44 €
aviso 25/7724trabajos en fronton3-escuela infantil lourdes	320,29 €
REVISAR INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL Y REUNIONES TECNICAS EXPLICATIVAS SOBRE EL MAL ESTADO DE LOS EQUIPOS DE	210,54 €
CENTRO INFANTIL MARIA REINACFOV000029- BOMBA WILLO MANO DE OBRA Cambiar bomba de carga de acs, porque no tenían agua calie	310,20 €
C.P.HUERTAS MAYORES00056- TEST FIDEGAS00020- SENSOR REMOTO S/3-2MANO DE OBRA	1.814,16 €
MANO DE OBRA Rearmar calderasCENTRO CIVICO LESTONAC	34,12 €
POLIDEPORTIVO C.TUDELAMANO DE OBRA Cuerpo de valvula de tres vías gotea y servomotor averiado de circuito de calefacción. Se deja abie	68,24 €
87186000540- ELECTRODO INCANDESCENCIAMANO DE OBRA Sustituir resistencia de encendido de caldera 3 de primaria.	145,37 €
POLIDEPORTIVO C.TUDELA0502015308- VALVULA DE CONTROL0502021010- SERVOMOTOR ELECTRICOMANO DE OBRA	706,84 €
00020- SENSOR REMOTO. C.P. Huertas MayoresMANO DE OBRA	849,90 €
Sustituir resistencia de encendido quitándosela a caldera del colegio para dar servicio. C.P. Griseras	68,24 €
FEBRERO, REVISIONES PREVENTIVAS SALAS CALDERAS SEGUN PRESUPUESTO N° 25/619 CALDERAS,	3.103,65 €
ENERO - REVISIONES PREVENTIVAS DE SALAS DE CALDERAS	2.873,75 €
MANO DE OBRA. Limpieza de filtro de llenado , y desmontar y limpiar valvula de seguridad y llenar instalación y comprobar funcionamiento. Escue	102,37 €
Purgar bomba de primario de acs porque no calentaba el acs. CDM Clara Campoamor fútbol	33,88 €
Meter aire al vaso de expansión de calefacción. CDM Clara Campoamor fútbol	33,88 €
Sustitución de placas electrónicas. RibotasS103300- CIRCUITO SU-01S101518- CIRCUITO PRINCIPALMANO DE OBRA	986,20 €
Sustitución de bomba de calefacción circuito de suelo radiante. E.I. Santa Ana0155101032- BOMBA ROTOR SECOMANO DE OBRADSPAZAM	2.832,49 €
MANO DE OBRA. Comprobar suelo radiante. Están las tuberías ciegas de lodo. E.I. Santa Ana	102,37 €
MANO DE OBRA : Localizar avería en diferencial de alimentación eléctrica de válvulas de zona, rearmar y comprobar funcionamiento. C.P. Huerta	68,24 €
MANO DE OBRA INTERVENCIÓN REALIZADA EN CENTRO CIVICO LOURDES	68,24 €
MANO DE OBRA AJUSTAR CURVA DE CALEFACCIÓN MÁS ALTA PARA TENER MÁS CALEFACCIÓN CON TEMPERATURAS ALTAS EXTERI	51,18 €
99221285- BOMBA CIRCULADORA MAGNA. C.P. GRISERAS	1.997,71 €
REVISAR INSTALACIÓN DE ACS PARA VER POR QUÉ NO PRODUCE BIEN ACS. INSTALACIÓN CDM CLARACAMPOAMOR FUTBOL	102,37 €
INTERVENCIÓN REALIZADA EN COLEGIO MONTE SAN JULIAN. NO ARRANCAN LAS CALDERAS ENMODO AUTOMÁTICO	170,61 €
POLIDEPORTIVO GRISERASINTERCAMBIADOR DE PLACAS, MANO DE OBRADSPAZAMIENTO HASTA 20 KM	952,36 €
C.P.MONTE SAN JULIANMANO DE OBRA7101454-VENTILADOR	771,82 €

ESCUELA INFANTIL STA. ANA	Comprobar porque tira agua la bomba de calefacción. Pasar presupuesto para cambiar	MANO DE OBRA	51,18 €
C.P.GRISERAS	Localizar avería en electrodo de incandescencia de encendido. Se coloca el electrodo de una de las tres calderas del colegio para c		68,24 €
C.P.HUERTAS MAYORES	Comprobar , encendido, limpieza de quemador y ajustar gas del encendido	MANO DE OBRA	136,49 €
CENTRO CIVICO LESTONAC	Rearmar centralita de detección de gas , saltado por corte de luz. Comprobar funcionamiento.	MANO DE OBRA	34,12 €
C.P.GRISERAS	Localizar avería que tira el diferencial general de la sala de calderas en resistencia de encendido de caldera 2. Se soluciona con un		136,49 €
CAMPOS FUTBOL LUIS ASARTA Y JAVIER MELERO	Ajustar al 100 % velocidad de bombas de primario y de secundario.	MANO DE OBRA	68,24 €
CAMPOS FUTBOL LUIS ASARTA Y JAVIER MELERO	Limpieza de intercambiador de placas de acs con ácido desincrustante y cambiar manómetro		473,11 €
INTERVENCION REALIZADA EN C.P.GRISERAS7736700318-	ELECTRODO	MANO DE OBRA	152,93 €
INTERVENCION REALIZADA EN C.P.GRISERAS736700318-	ELECTRODO DE INCANDESCENCIA 15-45KW	MANO DE OBRA	152,93 €
RIBOTAS	Localizar avería en placa electrónica.	MANO DE OBRA	136,49 €
CAMPO FUTBOL STA.QUITERIA	Parar caldera y acumulador de gas por obras en vestuarios.	MANO DE OBRA	68,24 €
CENTRO CIVICO TUDELATRABAJOS EN CALLE FRONTO 3 CENTRO CIVICO			224,46 €
ENFRIADORA, TRABAJOS EN ESCUELA INFANTIL MARIA REINA			700,35 €
ENFRIADORA, TRABAJOS EN ESCUELA INFANTIL MARIA REINA	Fecha factura: 10/09/2024 Número factura: A24/4811		70,60 €
AIRE ACONDICIONADO SANSUNG TRABAJOS EN PLAZA VIEJA 1	Fecha factura: 03/09/2024 Número factura: A24/4665		1.368,11 €
TRABAJOS CAMBIO DE Sonda EN ESCUELA INFANTIL LOURDES	Fecha factura: 03/09/2024 Número factura: A24/4663		336,56 €
Servicios contratados para CENTROS CIVICOS - Chiquitica	REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS Y FRIGORIFICOS PARA DIAGNOSTICARES		580,80 €
CENTRO CIVICO FRONTO 3	el equipo se había disparado por sobre temperatura. se rearma y comprueba rendimiento.se deja a 21 grados. funi		114,35 €

70.055,38 €

AÑO 2024 – 47.252,32€ (IVA incluido)

Número	Descripción	Importe
A24-7444	AEROTERMIA. C.C. LESTONNAC	81,01
FV24-07712	CASA CONSISTORIAL BOMBA AVA 32/80L180MM	168,80
ARPOVP24-071786	MANO DE OBRA, RESETEAR CENTRALITA CALEFACCION BLOQUEADA, COMPROBAR FUNCIONAMIENTO C.P. SAN JULIAN	68,24
ARPOVP24-071555	RIBOTAS MANO DE OBRA, EXPLICAR A LA CONSERJE ANA FELIPE QUE EL CONTROL DE CALEFACCION LO HACEN CON EL TLFNO.MOVIL DE CONSERJERIA QUE TIENE EL ENLACE DE ACCESO A LA MODIFICACION DE HORARIOS Y PARAMETROS CALEFACCION	34,12
ARPOVP24-070139	MANO DE OBRA explicar como poner en manual la centralita de calefacción ESCUELA DE MUSICA	34,12
ARPOVP24-071794	C.P. SAN JULIAN SUSTITUIR PIEZAS CALDERA (CODIFICADOR UBAS 3 SW MANO DE OBRA)	679,78
FRA 2024/A/512	REVISION Y DIAGNOSTICO DE 62 U.INTERIORES S/PRESUPUESTO Y REPARACION DE 2 FUGAS (ADJUNTAR PRESUPUESTO)	4.068,89
ARPOVP24-061245	CAMBIAR ESTADO DE TERMOSTATO DONDE NO HAY CALEFACCIÓN DE VERANO A INVIERNO. COMPROBAR QUE LA ELECTROVÁLVULA DONDE HAY EXCESO DE CALEFACCIÓN ESTÁ AVERIADA. E.I. MARIA REINA MANO DE OBRA	51,18
ARPOVP24-063319	REPARAR FUGA DE CALEFACCIÓN INFANTIL C.P. GRISERAS MANO DE OBRA	68,24
ARPOVP24-063318	MANO DE OBRA. POLIDEPORTIVO GRISERAS	68,24
ARPOVP24-062629	CODIFICADOR KIT 1026 MANO DE OBRA UBA3 VENTILDOR C.P. ELVIRA ESPAÑA	1.383,36
ARPOVP24-061977	PONER EN FUNCIONAMIENTO CALEFACCIÓN PRIMERA PLANTA. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO. CENTRO CIVICO LOURDES MANO DE OBRA	34,12
ARPOVP24-061249	REARMAR CALDERA ERROR 0-4. POLIDEPORTIVO GRISERAS MANO DE OBRA	33,88
ARPOVP24-061247	ENSEÑAR A CAMBIAR TERMOSTATOS DE VERANO A INVIERNO. E.I. LOURDES MANO DE OBRA	51,18
ARPOVP24-059493	COMPROBAR CALDERA QUE NO FUNCIONA. ABRIR LLAVE DEL GAS. BIENESTAR SOCIAL MANO DE OBRA	68,24
ARPOVP24-051438	SUSTITUIR ELECTROVALVULA DE GAS EN RIBOTAS MANO DE OBRA ELECTROVALVULA	570,86

ARPOVP24-051437	CAMBIAR TERMOSTATOS DE ZONA DE VERANO A INVIERNO EN ESCUELA INFANTIL MARIA REINA. DESBLOQUEAR VÁLVULAS MANO DE OBRA	102,37
ARPOVP24-042977	REARMAR SALA DE CALDERAS RIBOTAS MANO DE OBRA	34,12
EMIT-48	avería instalaciones Ciudad de Tudela-	82,28
ARPOVP24-051039	SUSTITUIR VÁLVULA DE SEGURIDAD 4 BAR BIOS PLUS ESCUELA INFANTIL LOURDES	24,36
ARPOVP24-050979	MANO DE OBRA PONER EN HORA CENTRALITA Y ARRANCAR CALDERA Y CIRCUITO DE CALEFACCIÓN . ESCUELA DE MÚSICA	68,24
ARPOVP24-042404	INTERVENCIÓN SALA CALDERAS COMPLEJO DE RIBOTAS. SE COMPRUEBA FALLO EN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	68,24
ARPOVP24-042403	INTERVENCIÓN POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDELA. REPARAR MANETA DE REGULADOR	68,24
ARPOVP24-040131	CAMPOS DE FÚTBOL DE SANTA QUITERIA 1/2 MANO DE OBRA	33,88
320-24-320	Guardería Santa Ana, contactor para bomba recirculación según presupuesto	224,13
RECT-249-24-2024	Guardería Santa Ana, recablear cuadro eléctrico según presupuesto	302,50
ARPOVP24-034195	MANO DE OBRA 1/2 HORA INTERVENCIÓN REALIZADA EN CALLE SANTA QUITERIA. CON FECHA 02/08/24- REARMAR RELOJ DE MANIOBRA PORQUE SE HA IDO LA LUZ	33,88
ARPOVP24-040494	MANO DE OBRA 1 HORA INTERVENCIÓN REALIZADA EN EL POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDELA. CON FECHA 05/09/24. PURGAR BOMBA DE PRIMARIO DE ACS, RELLENAR CIRCUITO Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO.	68,24
ARPOVP24-035342	LIN0080- CENTRALITA SIEMENS, MANO DE OBRA (2HORAS) INTERVENCIÓN REALIZADA EN SANTA QUITERIA. FECHA 20/08/24- CAMBIAR CAJA DE CONTROL Y COMPROBAR	294,78
A24-4376	REPARACION APARATO AIRE ACONDICIONADO SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS CALLE DIAZ BRAVO 26 SEGUN PTO 24/404	3.998,86
A24-4093	COMPLEJO RIBOTAS TRABAJOS DIA 22-7-24 Revisar para hacer diagnostico, están las placas electrónicas quemadas por una sobretensión, tienen casi 20 años	73,63
24/030	AMPLIACION GASTO POR SUSTITUCION COLECTOR DE 10 SALIDAS EN LUGAR DE 8, EN INSTALACIONES DEPORTIVAS RIBOTAS, SEGÚN PRESUPUESTO 24/001	179,84
24/029	AMPLIACION GASTO DE REPARACION COLECTOR EQUILIBRADOR DE AGUA POR CORROSIÓN EN COMPLEJO RIBOTAS, SEGUN PRESUPUESTO 24/006	104,93
24/028	SUSTITUCION COLECTOR CALEFACCIÓN Y SEIS ACTUADORES EN INSTALACIONES RIBOTAS, SEGUN PRESUPUESTO 24/001	1.026,44
24/027	REPARACION COLECTOR EQUILIBRADOR DE AGUA POR CORROSION EN COMPLEJO RIBOTAS, SEGUN PRESUPUESTO 24-006	487,63

Número	Descripción	Importe
24/026	REPARACION Y SUSTITUCION DE ELEMENTOS CORROIDOS DEL SISTEMA ACS, SEGUN PRESUPUESTO 24/003	949,85
A24-4008	REPARACION SAMSUNG EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SALA SERVIDORES Fecha ticket: 17/07/2024, Número ticket: 24/13047, Número aviso: 24/9314	372,20
A24-3960	PRESUPUESTO 24/359 TRABAJOS EN ESCUELA INFANTIL LOURDES sustitución de válvulas con micro según presupuesto 24/359	1.309,22
A24-4004	AIRE ACONDICIONADO, TRABAJOS EN COMPLEJO RIBOTAS	75,03
A24-3871	AIRE ACONDICIONADO SANSUNG SALA DE INFORMÁTICA 1ª planta	77,80
A24-3847	SERVICIOS CONTRATADOS. AIRE ACONDICIONADO DAIKIN PARA LA ESCUELA INFANTIL SANTA ANA	143,80
A24-3768	AIRE, DESPACHO AYTO. EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SALA SERVIDORES	86,43
A24-3767	REVISIÓN APARATOS AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL	315,05
ARPOVP24-029541	MANO DE OBRA INTERVENCIÓN EN SALA CALDERAS CAMPOAMOR FUTBOL. PONER BOMBA DE CARGA EN MODO MANUAL PORQUE NO FUNCIONA EN AUTOMÁTICO.	33,88
A-24-1468	C.P. SAN JULIAN. TEST KIT COMPROBAR CH4 405ML	87,12
ARPOVP24-028697	SANTA QUITERIA. REPARACIÓN PLACAS SOLARES SEGÚN PTO. 24/164 MANO DE OBRA	905,56
ARPOVP24-028198	SERVICIOS SOCIALES. MANO DE OBRA COMPROBAR FUNCIONAMINTO EN SALA DE CALDERAS SERVICIOS SOCIALES, SEGÚN PTO. 24/145.	136,49
ARPOVP24-028195	TEST DE PUREBAS, SENSOR REMOTO S/3-2 TEST KIT PRUEBAS GAS 405 ML METANO EN SALA CALDERAS AYTO. TUDELA. SEGÚN PTO. 24/145.FECHA 05/07/2024	764,72
ARPOVP24-028796	RIBOTAS. MANO DE OBRA SALA CALDERAS	45,50
ARPOVP24-029108	RIBOTAS BOMBA ACS MANO DE OBRA	319,20
ARPOVP24-028831	TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVATORIO DE MUSICA SEGUN PTO. 24/158. CAMBIAR VÁLVULAS CALDERA	661,57
ARPOVP24-028832	TRABAJOS REALIZADOS EN COMPLEJO RIBOTAS SEGUN PTO. 24/157	976,42
ARPOVP24-021472	CALDERA RIBOTAS. TEST KIT DE PRUEBAS METANO SENSOR REMOTO S/3-2 MANO DE OBRA	867,09
A24-3752	TRABAJOS AIRE ACONDICIONADO POLICIA LOCAL TUDELA	107,31
A24-1468	C.P.SAN JULIAN TEST KIT COMPROBAR CH4 22/02/24- INTERVENCIÓN REALIZADA SALA CALDERAS COLEGIO MONTE SAN JULIAN	87,12

Número	Descripción	Importe
ARPOVP24-14804	20/05/24- SOLUCIONAR PROBLEMA DE PANTALLA CALDERA PARA VISUALIZAR TEMPERATURAS Y ENCENDIDOS EN SALA CALDERAS COMPLEJO RIBOTAS.	341,22
ARPOVP24-14806	20/05/24- COMPROBAR ENTRADA DE AGUA POR GOTERA DEL TEJADO. INTERVENCIÓN SALA CALDERAS POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDELA	34,12
ARPOVP24-14808	20/05/24- LOCALIZAR AVERÍA DETECTOR DE GAS, SOLUCIONAR Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO. INSTALACIÓN COMPLEJO RIBOTAS.	68,24
ARPOVP24-20466	POLIDEPORTIVO C. TUDELA VÁLVULA ANTIRETORNO, MANO DE OBRA 04/06/24- INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA CALDERAS POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDELA	280,96
OG2024-03303	SOLTAR REGULADOR MPB, REPARAR Y VOLVER A COLOCAR REGULADOR, COMPROBANDO SU ESTANQUEIDAD Y DEJÁNDOLO EN SERVICIO DESPLAZAMIENTO.....21,00 MANO OBRA.....98,00 EN TEJERIAS, 55 POLICIA	143,99
PO24142000003111	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA SEDE POLICIA CUPS ES0226060020982054DA GASTOS DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI	150,57
PO24142000003110	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA C.P. ELVIRA ESPAÑA CUPS ES0226060020981350RN GASTOS DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI	150,57
A24-3413	ENFRIADORA TRABAJOS EN CENTRO INFANTIL LOURDES	90,39
A24-3414	AIRE ACONDICIONADO DAIKIN TRABAJOS REPARACION EN CENTRO INFANTIL STA.ANA	335,76
A-3155	AEROTERMIA TRABAJOS EN CENTRO INFANTIL STA. ANA	70,60
A-3339	ENFRIADORA TRABAJOS EN CENTRO INFANTIL MARIA REINA Fecha ticket: 04/06/2024, Número ticket: 24/10823, Número aviso: 24/7993	89,07
A24-3563	ENFRIADORA TRABAJOS EN ESCUELA INFANTIL MARIA REINA	143,14
PO24142000002311	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ESTADIO CIUDAD DE TUDELA CUPS ES0226060000037867PF	57,73
PO24142000002280	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CEMENTERIO CUPS ES0226060011494989XR	150,57
ARPOVP24-008345	SUSTITUIR CODIFICADOR CALDERA C.P. GRISERAS MANO DE OBRA	134,45

Número	Descripción	Importe
PO24142000002373	GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GASTOS DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI C.P. GRISERAS	150,57
A24-2444	TRABAJOS REPARACION AIRE ACONDICIONADO DAIKIN	981,01
ARPOVP24-007932	INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA DE CALDERAS CENTRO CÍVICO LESTONNAC. CON FECHA 23/04/24. REPARACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE 3 FUGAS DE GAS MATERIAL VARIO NÚMERO DE SECUENCIA	501,91
ARPOVP24-007404	INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA DE CALDERAS COLEGIO ELVIRA. CON FECHA 18/04/24. PRUEBAS DE GAS TEST KIT DE PRUEBAS GAS 405 ML METANO	87,12
ARPOVP24-007403	INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA DE CALDERAS POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDELA. CON FECHA 17/04/24. REPARACIÓN. CAMBIO REPUESTO.. MANO DE OBRA SENSOR REMOTO S/3-2	779,24
ARPOVP24-007398	TEST KIT PRUEBAS GAS 405 ML METANO INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA DE CALDERAS DEL POLIDEPORTIVO DE TUDELA CON FECHA 17/04/24. REPARACIÓN	87,12
ARPOVP24-007384	INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA DE CALDERAS ESCUELA INFANTIL MARIA REINA CON FECHA 15/04/24.REPARACIÓN. REARMAR CENTRALITA DE DETECCIÓN DE GAS SALTADA POR FALTA DE RED MANO DE OBRA	68,24
ARPOVP24-006966	INTERVENCIÓN REALIZADA EN CENTRO CÍVICO LOURDES. CON FECHA 22/03/24. REPARACIÓN. CAMBIO REPUESTO MANO DE OBRA REF. 0559909640- CENTRAL DE REGULACIÓN	822,44
ARPOVP24-006852	INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA DE CALDERAS COLEGIO MONTE SAN JULIAN CON FECHA 19/03/24. CAMBIO REPUESTO. MANO DE OBRA, REF. GD05025- CENTRAL FIDEGAS	698,17
ARPOVP24-006849	INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA DE CALDERAS DEL COMPLEJO RIBOTAS. LIMPIEZA CALDERA Y QUEMADOR. AJUSTAR LA COMBUSTIÓN. MANO OBRA	135,52

Número	Descripción	Importe
ARPOVP24-005879	INTERVENCIÓN REALIZADA EN ESCUELA INFANTIL SANTA ANA. CON FECHA 10/04/24. CAMBIO REPUESTO-BOMBA ARREGLO SALA DE CALDERAS. CALLE FRONTÓN, 6. ESCUELA INFANTIL LOURDES. 0150201112- BOMBA, MANO DE OBRA, MATERIAL VARIOS	2.416,37
PO24142000001812	INSPECCIÓN PERIÓDICA CALDERA POLIDEPORTIVO CIUDAD DE TUDELA CUPS ES0226060000700498EP GASTOS DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GASTOS DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE IRI	150,57
A24-1256	TRABAJOS EN EL ARCHIVO DE TUDELA PRESUPUESTO 24/128 INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL, MANO OBRA Y DESPLAZAMIENTO	312,06
A24-1963	ESCUELA INFANTIL LOURDES - FUSIBLE S101643- JUNTA TUBO CONDENSADOS 7631936- TUBO EVACUACIÓN DE GAS S59402- COFRE DE SEGURIDAD S54339- ELECTRODO ENCENDIDO MANO DE OBRA	1.462,90
A24-1911	SUSTITUIR CABLE Y ELECTRODO ENCENDIDO E IONIZACIÓN. INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA DE CALDERAS. C. CUESTA DE LORETO, 25. ESCUELA INFANTIL SANTA ANA. TUDELA. S54339- ELECTRODO ENCENDIDO S55924- CABLE ENCENDIDO MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	209,05
A24-1871	MANO DE OBRA METER AGUA AL CIRCUITO DE PLACAS SOLARES PARA COMPROBAR FUGAS DEL CIRCUITO. INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA CALDERAS AV. TARAZONA, SN (SANTA QUITERIA). TUDELA.	135,52
A24-1796	SUSTITUIR SERVOMOTOR SEGÚN PRESUPUESTO NUM. 24/109. INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA CALDERAS. PASEO DE PAMPLONA, 16 . COMPLEJO RIBOTAS. T SERVOMOTOR MANO DE OBRA	446,19

Número	Descripción	Importe
A24-1687	SUSTITUCIÓN DE VARIAS PIEZAS. SEGÚN PRESUPUESTO 24/20. INTERVENCIÓN REALIZADA EN C ALBERTO PELAIRES, 9. COLEGIO ELVIRA ESPAÑA. TUDELA SENSOR REMOTO 7736700352-V. GAS 8718586997-CONTROLADOR MOVER Sonda TEMPERATURA MANO DE OBRA	2.147,30
A24-1686	KIT COMPROBADOR SALA CALDERAS C.P.ELVIRA ESPAÑA	87,12
A24-1632	REPARACIÓN SALA DE CALDERAS C. CUESTA LORETO, 25. ESCUELA INFANTIL SANTA ANA. TUDELA RECORTES DE CONTADOR, CONTADOR AGUA FRIA, MANGUITO REDUCIDO CODO SAMBRA, CURVA DE COBRE MANO DE OBRA CODO SAMBRA 18	178,81
A24-1634	SALA CALDERAS C.P. SAN JULIAN SENSOR REMOTO, 8718586997-CONMUTADOR MANO DE OBRA	1.183,24
A24-1633	SALA CALDERAS C.P.GRISERAS 7101454-VENTILADOR 7099042- CONECTOR PRINCIPAL	831,96
A24-1631	SALA CALDERAS CONSERVATORIO FERNANDO REMACHA SENSOR REMOTO 522006020-ACTUADOR HIDRÁULICO RELÉ + ZÓCALO MANO DE OBRA	1.946,41
A24-1630	TEST KIT COMPROBADO MATERIAL. INTERVENCIÓN EN SALA DE CALDERAS CONSERVATORIO FERNANDO REMACHA.TUDELA	87,12
A24-1599	KIT COMPROBADOR MATERIAL. SALA DE CALDERAS COLEGIO GRISERAS.	174,24
A24-1598	MANO DE OBRA, SENSOR REMOTO SUSTITUCIÓN DE DETECTORES DE GAS SEGÚN PTO. 24/26. INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA DE CALDERAS COLEGIO PUBLICO GRISERAS	494,04
A24-1597	MANO DE OBRA REPARACIÓN FUGA DE GAS EN TUBERÍA. INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA CALDERAS SANTA QUITERIA.	67,76
A24-1596	00018- SENSOR REMOTO, MANO DE OBRA SUSTITUIR DETECTORES SEGÚN PTO. 24/24. INTERVENCIÓN REALIZADA EN SALA CALDERAS SANTA QUITERIA	494,04

Número	Descripción	Importe
A24-1595	KIT COMPROBADOR REPUESTOS. SALA DE CALDERAS EN SANTA QUITERIA.	87,12
A24-1564	SUSTITUIR BOMBA AVERIADA DE CALDERA 2 POR UNA BOMBA PROVISIONAL DE LINACAL. TRABAJO REALIZADO EN ESCUELA INFANTIL SANTA ANA-TUDELA MANO DE OBRA	135,52
A24-1557	CENTRO INFANTIL STA. ANA 00122- SENSOR REMOTO MANO DE OBRA	813,12
A24-1556	CENTRO INFANTIL STA. ANA 00056- TEST KIT COMPROBAR 12 M DE MANGUERA V3X1 MANO DE OBRA ZÓCALO + RELÉ	193,60
A24-1565	CENTRO INFANTIL MARIA REINA ARREGLO AVERIA CALDERA 2M DE MANGUERA 3X1, RELE+ZÓCALO, MANO DE OBRA	94,38
A24-487	AVERIA SALA CALDERAS C/ FRONTON 3 MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	128,26
EMIT24-19	SERVICIOS CONTRATADOS - BASE DE PROTECCION CIVIL. SEGUN PPTO 24/004. SUSTITUCION DE TERMOSTATOS MAQUINAS DE CLIMA	1.119,25
A24-987	TRABAJO REALIZADO EL 31/01/24 EN AV. TARAZONA, SN (SANTA QUITERIA). EN LA SALA DE CALDERAS. SE CAMBIA EL HIDRÁULICO DEL QUEMADOR DE GASOL PORQUE TENÍA FUGA. 6291238- QUEMADOR MACK, MANO DE OBRA	261,21
A24-1044	TRABAJO REALIZADO EL 05/02/24 EN PSO. DE PAMPLONA, 16 (COMPLEJO RIBOTAS) TUDELA. VÁLVULA DE 3 VÍAS NO FUNCIONA. SE DEJA EL CABEZAL ABIERTO EN MANUAL PARA DEJAR CON SERVICIO LA INSTALACIÓN DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA	128,26
A24-986	TRABAJO REALIZADO EN PASEO DEL CRISTO(CENTRO CIVICO MOLINAR). 29/01/24- CAMBIAR PURGADORES AUTOMÁTICOS Y COLOCAR LLAVES DE BOLA POR FUGA DE AGUA LLAVES TAJO 2000 ROS, MACHONES LATÓN NATURAL 3/8, PURGADORES SOLAR 3/8, MANO DE OBRA	132,42

Número	Descripción	Importe
A24-864	INTERVENCION EN POLIDEPORTIVO CIUDAD TUDELA LOCALIZAR QUE FALLA EL RELE DE PLACA CONTROL CALDERA Y REPARAR FUGA AGUA EN FILTRO BOMBA DE PRIMARIO DE ACS.Y SONDAS DE CIRCUITOS DE CALEFACCION QUE ESTAN EQUIVOCADAS MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO	162,14
A24-772	TRABAJO EN ESCUELA INFANTIL MARIA REINA SUSTITUIR VASO DE EXPANSIÓN LATIGUILLO MACHO MANO DE OBRA	196,16
A24-713	CENTRO INFANTIL MARIA REINAMANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTOLLEVAR VALVUL	162,14
A24-596	TRABAJOS E INTERVENCION EN ESCUELA INFANTIL STA. ANAAJUSTAR COMBUSTIO	94,38
A24-578	TRABAJOS EN ESCUELA INFANTIL STA. ANARESETEAR CENTRALITA DE CONTROL E	94,38
A24-520	TRABAJOS EN ESCUELA INFANTIL LOURDESRELLENAR CIRCUITOS CALEFACCION Y	101,64
A24-506	TRABAJOS EN ESCUELA INFANTIL MARIA REINARELLENAR CIRCUITO CALEFACCION	128,26
A24-507	INTERVENCION Y TRABAJOS EN ESCUELA INFANTIL LOURDESCAMBIAR BOMBA DE	780,45

TOTAL = 47.252,32