LISTADO DE PLANOS

01	Estado inicial. Plano de situación	A1	1/200
02	Estado inicial. Plantas. Planta superior y planta inferior	A1	1/100
03	Estado inicial. Plantas. Planta de cubiertas	A1	1/100
04	Estado inicial. Alzados y secciones. AN, AS, SL1 y SL2	A1	1/100
05	Estado inicial. Alzados y secciones. AO, AE, ST1-ST6	A1	1/100
06	Actuaciones en edificio existente. Plantas de estado inicial	A1	1/100
07	Plano de situación	A1	1/200
08	Urbanización	A1	1/100
09	Plantas usos y superficies. Planta inferior	A1	1/100
10	Plantas usos y superficies. Planta superior	A1	1/100
11	Plantas usos y superficies. Planta de cubiertas	A1	1/100
12	Alzados y secciones. AN, AS, SL1 y SL2	A1	1/100
13	Alzados y secciones. AO, AE, ST1-ST8	A1	1/100
14	Plantas acotadas. Planta inferior	A1	1/50
15	Plantas acotadas. Planta superior y cubiertas	A1	1/50
16	Secciones acotadas. ST2, ST4, ST6 y ST7	A1	1/50
17	Albañilería y acabados. Plantas inferior y superior	A1	1/100
18	Detalles constructivos 1. Sección longitudinal	A1	1/20
19	Detalles constructivos 2. Secciones transversales	A1	1/20
20	Detalles constructivos 3. Secciones transversales	A1	1/20
21	Detalles constructivos 4. Escalera y rampa exterior	A1	1/50 y 1/20
22	Carpinterías 1. Exteriores	A1	1/50 y 1/10
23	Carpinterías 2. Exteriores e interiores	A1	1/50 y 1/10
24	Carpintería y metalistería	A1	1/50 y 1/10
25	Metalistería	A1	1/50 y 1/10
26	Revestimiento lamas de madera. Planta inferior y superior	A1	1/50
27	Equipamiento cocina y bar	A1	1/50 y 1/10
28	Ventilación solera sanitaria	A1	1/100
29	Estructura. Cimentación. Zapatas y arranques de pilares	A1	1/50
30	Estructura. Cimentación. Vigas centradoras y de atado	A1	1/50
31	Estructura. Techo planta baja	A1	1/50
32	Estructura. Pórticos techo planta baja	A1	1/50
33	Estructura. Pórticos y planta cubierta 1ª	A1	1/50
34	Estructura. Planta cubierta 2ª	A1	1/50
35	Estructura. Pórticos planta cubierta 2ª	A1	1/50
36	Estructura. Cuadro de pilares 1	A1	1/50
37	Estructura. Cuadro de pilares 2	A1	1/50
38	Estructura. Rampa exterior	A1	1/50
39	Estructura. Escalera exterior	A1	1/50

Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

01
Estado inicial
Plano de situación

1 / 200

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



PLANTA SUPERIOR



PLANTA INFERIOR



Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

02
Estado inicial
Plantas
Planta superior y planta inferior

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



PC

Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

03
Estado inicial
Plantas
Planta de cubiertas

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



ALZADO NORTE



ALZADO SUR



SECCIÓN LONGITUDINAL SL1



SECCIÓN LONGITUDINAL SL2



Gobierno de Navarra
Institución Príncipe de Viana

Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

04
Estado inicial
Alzados y secciones
AN, AS, SL1 y SL2

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



ALZADO OESTE

SECCIÓN TRANSVERSAL ST1

SECCIÓN TRANSVERSAL ST2

SECCIÓN TRANSVERSAL ST3

SECCIÓN TRANSVERSAL ST4



ALZADO ESTE



Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

05
Estado inicial
Alzados y secciones
AO, AE, ST1-ST6

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona





LEYENDA DE ACTUACIONES EN EDIFICIO EXISTENTE

- Derribo completo
- Picado de solado existente (pavimento, solera, asfalto, etc.)
- Apertura de huecos
- Cegado de huecos
- Rasgado de huecos
- Desmontado y reconstrucción de pilonas de entrada de servicio
- Talado de árbol
- Derribo de tabique
- Derribo de trasdosado
- Picado de revestimiento y limpieza de muros
- Picado de lucido de fachada existente
- Teñido de carpinterías existentes

Gobierno de Navarra
Institución Príncipe de Viana

Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

06
Actuaciones en edificio existente
Plantas de estado inicial

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

07
Plano de situación

1 / 200

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



LEYENDA DE URBANIZACIÓN

- Losa de piedra reconstituida de e: 5 cm tipo Llosa Vulcano de BREINCO o similar de dimensiones 60x40 cm de color marfil
- Losa de piedra reconstituida de e: 5 cm tipo Llosa ISHI Vulcano de BREINCO o similar de dimensiones 60x30 cm de color marfil
- Goterón en vuelos en Llosa ISHI Vulcano de BREINCO o similar
- Bordillo de jardín tipo BREINCO o similar
- Canal de hormigón polímero con rejilla de fundición tipo ULMA o similar
  CA1: modelo EUROSELF200
  CA2: modelo SELF200
  CA3: modelo SELFK
- Albardilla de piedra arenisca beige pirineo con goterón
- Solera de hormigón barrido
- Césped de nueva plantación
- VG1 Árbol de nueva plantación
- VG2 Arbustos de nueva plantación
- VG3 Planta trepadora de nueva plantación
- MC Muro de contención de hormigón armado
- RC Reconstrucción de pilonas de entrada

Gobierno de Navarra · Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales · Institución Príncipe de Viana

Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

08
Urbanización

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA INFERIOR

BAR

CANCELA ACCESO	4,01 m2
BAR	36,70 m2
COMEDOR	65,28 m2
APOYO COMEDOR	11,00 m2
BARRA	17,82 m2
APOYO TERRAZA	7,85 m2
COCINA	45,13 m2
ALMACÉN	15,28 m2
CÁMARA FRIGORÍFICA	6,80 m2
CÁMARA CONGELACIÓN	3,84 m2
CUARTO DE LIMPIEZA	3,71 m2
VESTUARIO	10,94 m2
DISTRIBUIDOR	7,82 m2
SALA DE INSTALACIONES	7,07 m2
ALMACÉN MOBILIARIO TERRAZA	17,14 m2

ASEOS

ASEOS MUJERES	11,78 m2
ASEOS HOMBRES	10,33 m2
ASEO MOVILIDAD REDUCIDA	5,26 m2
DISTRIBUIDOR	10,08 m2
CUARTO DE LIMPIEZA	2,24 m2
SUPERFICIE ÚTIL	300,08 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	388,00 m2

PLANTA SUPERIOR

USOS MÚLTIPLES

PORCHE ACCESO	12,70 m2
ACCESO TIENDA	6,14 m2
CUARTO DE LIMPIEZA	3,59 m2
VESTÍBULO	18,24 m2
ASEOS	12,28 m2
SALA DE USOS MÚLTIPLES	94,19 m2
SUPERFICIE ÚTIL	147,14 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	177,73 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	447,22 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	565,73 m2

Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

09
Plantas usos y superficies
Planta inferior

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA INFERIOR

BAR

CANCELA ACCESO	4,01 m2
BAR	36,70 m2
COMEDOR	65,28 m2
APOYO COMEDOR	11,00 m2
BARRA	17,82 m2
APOYO TERRAZA	7,85 m2
COCINA	45,13 m2
ALMACÉN	15,28 m2
CÁMARA FRIGORÍFICA	6,80 m2
CÁMARA CONGELACIÓN	3,84 m2
CUARTO DE LIMPIEZA	3,71 m2
VESTUARIO	10,94 m2
DISTRIBUIDOR	7,82 m2
SALA DE INSTALACIONES	7,07 m2
ALMACÉN MOBILIARIO TERRAZA	17,14 m2

ASEOS

ASEOS MUJERES	11,78 m2
ASEOS HOMBRES	10,33 m2
ASEO MOVILIDAD REDUCIDA	5,26 m2
DISTRIBUIDOR	10,08 m2
CUARTO DE LIMPIEZA	2,24 m2
SUPERFICIE ÚTIL	300,08 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	388,00 m2

PLANTA SUPERIOR

USOS MÚLTIPLES

PORCHE ACCESO	12,70 m2
ACCESO TIENDA	6,14 m2
CUARTO DE LIMPIEZA	3,59 m2
VESTÍBULO	18,24 m2
ASEOS	12,28 m2
SALA DE USOS MÚLTIPLES	94,19 m2
SUPERFICIE ÚTIL	147,14 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	177,73 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	447,22 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	565,73 m2



Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

10
Plantas usos y superficies
Planta superior

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona

PC

Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

11
Plantas usos y superficies
Planta de cubiertas

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



ALZADO NORTE



ALZADO SUR



SECCIÓN LONGITUDINAL SL1



SECCIÓN LONGITUDINAL SL2



Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

12
Alzados y secciones
AN, AS, SL1 y SL2

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



ALZADO OESTE



SECCIÓN TRANSVERSAL ST1



SECCIÓN TRANSVERSAL ST2



SECCIÓN TRANSVERSAL ST3



SECCIÓN TRANSVERSAL ST4

SECCIÓN TRANSVERSAL ST5



SECCIÓN TRANSVERSAL ST6



SECCIÓN TRANSVERSAL ST7

SECCIÓN TRANSVERSAL ST8

ALZADO ESTE



Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

13
Alzados y secciones
AO, AE, ST1-ST8

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



PLANTA BAJA ZONA OESTE



PLANTA BAJA ZONA ESTE



Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

14
Plantas acotadas
Planta inferior

1 / 50

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



PLANTA DE CUBIERTAS



PLANTA SUPERIOR

Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

15
Plantas acotadas
Planta superior y cubiertas

1 / 50

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona



SECCIÓN TRANSVERSAL ST2



SECCIÓN TRANSVERSAL ST4



SECCIÓN TRANSVERSAL ST6



SECCIÓN TRANSVERSAL ST7

Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

16
Secciones acotadas
ST2, ST4, ST6 y ST7

1 / 50

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona

TRASDOSADOS Y TABIQUES E. 1/20

TRASDOSADOS DE FACHADA



TRASDOSADOS DE MUROS INTERIORES



TRASDOSADOS DE MUROS CONTRATERRENO



TABIQUERÍA





RESOLUCIÓN TIPO DE PUENTES TÉRMICOS
EN LOS PILARES DE FACHADA E. 1/20





LEYENDA DE TRASDOSADOS Y TABIQUERÍA

1. Muro existente de fábrica de mampostería
2. Muro de hormigón armado
3. Fábrica de ladrillo perforado de 1 pie
4. Mortero hidrófugo e:1,5 cm
5. Revestimiento continuo de mortero de cal coloreado e:1,5 cm
6. Enlucido de yeso e:1,5 cm
7. Mortero de agarre de aislamiento tipo Tradimur o similar
8. Subestructura metálica autoportante de e: 7 cm, separación de montantes cada 40 cm, Sistema tipo PLADUR o similar
9. Subestructura metálica autoportante de e: 4,6 cm, separación de montantes dobles cada 40 cm, Sistema tipo PLADUR o similar
10. Placa de yeso laminado de e:15 mm tipo PLADUR N o similar. En los cuartos húmedos se imprimará con producto hidrofugante
11. Placa de yeso laminado de e:15 mm tipo PLADUR OMNIA o similar
12. Aislamiento térmico y acústico de e: 7 cm de panel semi-rígido de lana de roca de densidad 70 kg/m3
13. Aislamiento térmico y acústico e: 5 cm de panel semi-rígido de lana de roca de densidad 70 kg/m3. En mochetas de ventanas del comedor del bar e: 3 cm
14. Aislamiento térmico y acústico de e: 6 cm de panel semi-rígido de lana de roca de densidad 40 kg/m3
15. Aislamiento térmico y acústico de e: 4 cm de panel semi-rígido de lana de roca de densidad 40 kg/m3
16. Cámara de aire de espesor variable creada por ortogonalización de espacios
17. Cámara de aire de e: 15 cm para paso de conductos de ventilación
18. Hueco libre de e: 1 cm entre subestructuras
19. Zócalo de protección realizado con el gres porcelánico empleado en suelo. En bar, comedor y distribuidor de aseos públicos h: 75 cm. En sala de usos múltiples y vestíbulo de acceso h: 20 cm. El gres se recibirá con mortero de cemento cola sobre la placa de yeso laminado interior, colocándolo coplanario con la placa de yeso laminado exterior contra la que remata
20. Lama de madera del sistema Spigoline Lineal de SPIGOGROUP o similar
21. Tabique CH de sistema PLADUR especial para cierre de patinillos o similar formado por subestructura de e: 9 cm y placa de yeso laminado de e: 2,5 cm
22. Empanelado de tablero DM Ignífugo lacado, ver plano *nº24 Carpinterías y metalistería*

LEYENDA DE ACABADOS

SUELOS

- S1 Gres porcelánico de Clase 2, de formato 60 x 60 cm de color beige, modelo Diverso Mystic de COLORKER o similar, recibido con cemento cola sobre recrecido de mortero de cemento. Para zócalo bar, formato 75 x 75 cm
- S2 Losa de piedra reconstituida de e: 5 cm Llosa Vulcano de BREINCO de color marfil o similar, recibida con mortero de agarre e: 3 cm sobre solera de hormigón. Ver formatos y despieces en el plano nº *08 Urbanización*
- S3 Felpudo modelo Atenea color marrón de BASMAT o similar
- S4 Solera de hormigón

TECHOS

- T1 Enfoscado de mortero de cemento e: 1,5 cm pintado con pintura plástica satinada de color blanco
- T2 Falso techo suspendido de placa de yeso laminado resistente a la humedad e:15 mm tipo PLADUR H1 o similar, pintado con pintura plástica satinada color blanco, en barra bar y apoyo comedor color marrón grisáceo RAL 8019
- T3 Falso techo inclinado de placa de yeso laminado resistente a la humedad de e:15 mm tipo PLADUR H1 o similar, pintado con pintura plástica satinada de color blanco
- T4 Falso techo suspendido de lamas de madera del sistema Spigoline Grid de SPIGOGROUP o similar, formado por módulos de 2-30-70-140
- T5 Falso techo suspendido inclinado de lamas de madera del sistema Spigoline Grid de SPIGOGROUP o similar, formado por módulos de 2-30-70-140
- T6 Falso techo suspendido de lamas de madera del sistema Spigoline Grid de SPIGOGROUP o similar, formado por módulos de 5-30-70-40
- T7 Falso techo suspendido de lamas de madera del sistema Spigoline Grid de SPIGOGROUP o similar, formado por módulos de 4-15-70-75

NOTA Falsos techos de lamas de madera:
Ver características y detalles del despiece en plano nº *26 Revestimiento de lamas de madera.*
Cara inferior del forjado trasdosada con panel de aislamiento térmico y acústico Rockfon Color-all color Humus de ROCKWOOL o similar e: 4 cm

PAREDES

- Zócalo de h:75 cm realizado con el gres porcelánico empleado en suelo, enrasado con placa de yeso laminado o enlucido de yeso pintado con esmalte al agua satinado de color marrón grisáceo RAL 8019
- Rodapié de h:20 cm realizado con el gres porcelánico empleado en suelo, enrasado con placa de yeso laminado o enlucido de yeso pintado con esmalte al agua satinado de color blanco roto a definir en obra por la D.F
- Placa de yeso laminado o enlucido de yeso pintado con esmalte al agua satinado de color a definir en obra por la D.F
- Empanelado de tablero DM ignífugo lacado
- Lama de madera del sistema Spigoline Lineal de SPIGOGROUP o similar
- Alicatado de suelo a techo con gres porcelánico de formato 60 x 30 cm. En aseos públicos, barra y zonas de apoyo a comedor y terraza, modelo Architecture Dark Brown Natural de CASALGRANDE PADANA o similar de color marrón grisaceo mate.
  En cocina, en zonas de servicio y en aseos de planta superior, de color blanco mate.
- Mortero de cal de Saint-Astier color 20 igual al existente
- Chapa metálica pintada de color marrón grisáceo RAL 8019, ver plano *nº24 Carpinterías y metalistería*
- Hormigón armado visto ejecutado in-situ con protección hidrofugante

Monasterio de Leyre
Ampliación de la recepción de visitantes

17
Albañilería y acabados
Plantas inferior y superior

1 / 100

Diciembre de 2019

Javier Sancho Domingo. Arquitecto
Aitor Ramírez Rico. Arquitecto colaborador

Institución Príncipe de Viana
Patrimonio Arquitectónico
Santo Domingo, 8 31001 Pamplona