IV. PLANOS

PROYECTO DE EJECUCION DE REFORMA DE PISCINA DE CHAPOTEO
PISCINAS MUNICIPALES. BERRIOZAR (NAVARRA)

HERRANZ DORREMOCHEA ALFONSO - 18208038L

Firmado digitalmente por HERRANZ DORREMOCHEA ALFONSO - 18208038L
Fecha: 2022.12.07 14:31:28 +01'00'

ALFONSO HERRANZ DORREMOCHEA
ARQUITECTO
c/ San Antón, 12 5º. 31001 PAMPLONA. 948 211 282
estudio@arquitecturadeportiva.es

PISCINA DE CHAPOTEO.BERRIOZAR

PROYECTO DE EJECUCION. LISTADO DE PLANOS

plano nº	título	A1	A3
01	Situación y emplazamiento	1/1000 1/5000	1/1000 1/10000
02	Estado actual. Planta cotas	1/100	1/200
03	Estado actual. Secciones originales	1/10	1/20
04	Estado actual. Planta y sección	1/100 1/50	1/200 1/100
05	Reforma. Planta y sección	1/100 1/50	1/200 1/100
06	Reforma. Secciones	1/25	1/50
07	Reforma. Pavimentos	1/50	1/100
08	Reforma. Replanteo. Detalles	1/50 1/10	1/100 1/20
09	Reforma. Depuración y saneamiento	1/100 1/50	1/200 1/100
10	Reforma. Depuración. Esquema de flujo	s/e	s/e







01

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

1/1000 1/5000 A1

1/2000 1/10000 A3

REFORMA DE LA PISCINA DE CHAPOTEO

BERRIOZAR

COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proyecto ejecución / Exekuzio proiektua

Noviembre 2022 Azaroa

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

ARQUITECTO:
Alfonso Herranz Dorremochea
San Antón 12, 5º. 31001 Pamplona(Navarra)
email: estudio@arquitecturadeportiva.es
Tlno./Fax 948 211282



02

ESTADO ACTUAL
PLANTA COTAS

1/10 A1
1/20 A3

REFORMA DE LA PISCINA DE CHAPOTEO

BERRIOZAR

COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proyecto ejecución / Exekuzio proiektua

Noviembre 2022 Azaroa

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

ARQUITECTO:
Alfonso Herranz Dorremochea
San Antón 12, 5º. 31001 Pamplona(Navarra)
email: estudio@arquitecturadeportiva.es
Tfno./Fax 948 211282









03

ESTADO ACTUAL
SECCIONES ORIGINALES

1/10 A1
1/20 A3

REFORMA DE LA PISCINA DE CHAPOTEO

BERRIOZAR

COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proyecto ejecución / Exekuzio proiektua

Noviembre 2022 Azaroa

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

ARQUITECTO:
Alfonso Herranz Dorremochea
San Antón 12, 5º. 31001 Pamplona(Navarra)
email: estudio@arquitecturadeportiva.es
Tfno./Fax 948 211282





NOTA:
COMPROBACION DE COTAS Y NIVELES EN OBRA
Niveles expresados en m

04

ESTADO ACTUAL
PLANTA Y SECCION
1/100 1/50 A1
1/200 1/100 A3

REFORMA DE LA PISCINA DE CHAPOTEO

BERRIOZAR

COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proyecto ejecución / Exekuzio proiektua

Noviembre 2022 Azaroa

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

ARQUITECTO:
Alfonso Herranz Dorremochea
San Antón 12, 5º. 31001 Pamplona(Navarra)
email: estudio@arquitecturadeportiva.es
Tfno./Fax 948 211282



PLANTA



SECCION B-B'



SECCION A-A'

NOTA:
Se toma como referencia cota ±0.00
el nivel del borde de piscina.
Cotas y niveles expresados en cm

05

REFORMA
PLANTA Y SECCION
1/100 1/50 A1
1/200 1/100 A3

REFORMA DE LA PISCINA
DE CHAPOTEO

BERRIOZAR

COMPLEJO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proyecto ejecución / Exekuzio proiektua

Noviembre 2022 Azaroa

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

ARQUITECTO:
Alfonso Herranz Dorremochea
San Antón 12, 5º, 31001 Pamplona(Navarra)
email: estudio@arquitecturadeportiva.es
Tfno./Fax 948 211282



SECCION B-B'





SECCION A-A'

06

REFORMA
SECCIONES

1/125 A1
1/50 A3

REFORMA DE LA PISCINA DE CHAPOTEO

BERRIOZAR

COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proyecto ejecución / Exekuzio proiektua

Noviembre 2022 Azaroa

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

ARQUITECTO:
Alfonso Herranz Dorremochea
San Antón 12, 5º, 31001 Pamplona(Navarra)
email: estudio@arquitecturadeportiva.es
Tfno./Fax 948 211282



07

REFORMA
PAVIMENTOS

1/50 A1
1/100 A3

REFORMA DE LA PISCINA
DE CHAPOTEO

BERRIOZAR

COMPLEJO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proyecto ejecución / Exekuzio proiektua

Noviembre 2022 Azaroa

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

ARQUITECTO:
Alfonso Herranz Dorremochea
San Antón 12, 5º, 31001 Pamplona(Navarra)
email: estudio@arquitecturadeportiva.es
Tfno./Fax 948 211282



HA-30/F/16/XD2 Piscina

ÁRIDO:	MACHACADO
TAMAÑO:	12 mm
CEMENTO:	CEM. II
CONSISTENCIA:	FLUIDA
ASIENTO C.A.:	15 cm.
A/C:	0,5
ADITIVO:	IMPERMEABILIZANTE
CURADO:	RIEGO 7 DÍAS
COMPACTACIÓN:	VIBRADO
Fck 7 DÍAS:	210 Kp/cm
Fck 28 DÍAS:	300 Kp/cm

SECCION A-A'



SECCION B-B'



08

REFORMA
REPLANTEO Y DETALLES

1/50 1/10 A1
1/100 1/20 A3

REFORMA DE LA PISCINA DE CHAPOTEO

BERRIOZAR

COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proyecto ejecución / Exekuzio proiektua

Noviembre 2022 Azaroa

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

ARQUITECTO:
Alfonso Herranz Dorremochea
San Antón 12, 5º. 31001 Pamplona(Navarra)
email: estudio@arquitecturadeportiva.es
Tfno./Fax 948 211282

A depósito de compensación

seto

Ø110 existente

*Zanja prevista para conducciones a sala de depuracion: rebosaderos, juegos de agua, etc.

130

Ø125

ducha existente

AF a ducha

VACIADO PISCINA CHAPOTEO

IMPULSIÓN PISCINA CHAPOTEO

REBOSADERO PISCINA CHAPOTEO

tramo existente de impulsion Ø110 a recuperar y empalmar en el muro existente

Ø90

Ø90

rejilla sumidero existente

nueva rejilla sumidero

saneamiento existente

1,5% Ø125

Ø110

ducha

1,5% Ø125

1,5% Ø110

desagüe Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

desagüe Ø110

nueva arqueta 60x60

llave desagüe

arqueta existente A REFORMAR

Ø160

1,5%

Ø125

Ø90

Ø90

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø63

Ø63

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø110

Ø110

evacuacion aguas existente

1,5% Ø125

DRENAJE RANURADO Ø160

Ø110

1,5% Ø125

DRENAJE RANURADO Ø160

Ø110

1,5%

Ø160 saneamiento existente

arqueta existente

Ø110

arqueta existente

Ø160 saneamiento existente

arqueta existente

Ø160 saneamiento existente

Ø160 saneamiento existente

ducha existente

AF a ducha

saneamiento existente

ducha

Ø110

Ø110

saneamiento existente

arqueta existente

Ø160 saneamiento existente



09

REFORMA
DEPURACION/SANEAMIENTO

1/100 1/50 A1
1/200 1/100 A3

REFORMA DE LA PISCINA DE CHAPOTEO

BERRIOZAR

COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proyecto ejecución / Exekuzio proiektua

Noviembre 2022 Azaroa

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

ARQUITECTO:
Alfonso Herranz Dorremochea
San Antón 12, 5º. 31001 Pamplona(Navarra)
email: estudio@arquitecturadeportiva.es
Tfno./Fax 948 211282



10

REFORMA
ESQUEMA DEPURACION

S/E A1
S/E A3

REFORMA DE LA PISCINA
DE CHAPOTEO

BERRIOZAR

COMPLEJO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Proyecto ejecución / Exekuzio proiektua

Noviembre 2022 Azaroa

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

ARQUITECTO:
Alfonso Herranz Dorremochea
San Antón 12, 5º, 31001 Pamplona(Navarra)
email: estudio@arquitecturadeportiva.es
Tfno./Fax 948 211282