

INFORME DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA RED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL, NIVELES, CLORO Y TURBIDEZ EN LA CAPTACIÓN, ETAP Y SALIDA DE DEPÓSITOS DE LA JMAT.

Lote 3: Suministro e instalación de sondas de turbidez de alta precisión.

1. - OBJETO

El presente informe tiene por objeto analizar el conjunto de ofertas técnicas presentadas dentro del proceso de licitación del suministro de MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA RED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL, NIVELES DE CLORO Y TURBIDEZ EN LA CAPTACIÓN, ETAP Y SALIDA DE DEPÓSITOS DE LA JMAT. **LOTE 3. Suministro e instalación de sondas de turbidez de alta precisión.**

La junta de gobierno de la Junta Municipal de Aguas de Tudela celebrada el 11 de febrero de 2025 aprueba el pliego regulador e inicia el expediente para la contratación del suministro, publicándose en el portal de contratación de Navarra con fecha 18 de febrero de 2025.

El día 10 de marzo de 2025 finalizó el plazo para la presentación de las ofertas. Las empresas que han presentado oferta son:

- OFERTA 1: HACH LANGE SPAIN, S.L.
- OFERTA 2: DILUS INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS, S.A.
- OFERTA 3: TECNOLOGÍAS PARA SANEAMIENTO, S.L.
- OFERTA 4: SUMELEC NAVARRA, S.L.

2. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La cláusula 12 del pliego regulador de la contratación define los siguientes criterios que han de servir de base para la adjudicación.

A. CRITERIOS CUALITATIVOS

La puntuación total referente a criterios cualitativos será de 30 puntos.

Serán rechazadas las propuestas que no alcancen en este apartado el 50% de la puntuación total.

La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados valorando los siguientes aspectos:

Documentación técnica referente a las características técnicas del suministro. Descripción y características de los equipos ofertados.

Servicio técnico de mantenimiento postventa atendiendo al grado de disponibilidad (horarios), celeridad en la atención requerida y accesibilidad del personal encargado del citado servicio.

3. - ANÁLISIS DE LA OFERTA

En la tabla adjunta aparecen los puntos asignados a las cuatro ofertas presentadas de acuerdo a los criterios establecidos:

Puntuación máxima: 30 puntos

		Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	Oferta 4
1. Orden y claridad documentación	3,00	2,50	1,50	0,00	0,00
2.- Características de la sonda	12,00	12,00	4,00	0,00	4,00
3. Características del controlador	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
4.- Montaje para la inmersión	3,00	3,00	0,50	0,00	0,00
5.- Servicio técnico	5,00	3,50	2,00	0,00	0,50
Puntuación obtenida		28,00	15,00	0,00	4,50

A continuación y a modo de resumen se detallan algunos de los aspectos más significativos de las ofertas:

OFERTA 1

- Oferta clara y fácil de valorar. Con índice y apartados. Información completa. Incluye imágenes.
- Tanto la sonda como el controlador cumplen con todos los requisitos del Pliego

- Incluye información e imágenes del montaje
- Informa de la posibilidad de contratar un servicio de mantenimiento postventa y servicio telefónico gratuito. Servicio técnico especialistas marca HACH.

OFERTA 2

- Oferta con índice y apartados, pero no completa. Incluye imágenes.
- No se menciona el modelo del sensor de turbidez
- No se especifica la repetibilidad del equipo, ni si se trata de sensores reparables.
- No queda claro el sistema de limpieza del sensor.
- No describe el sistema de montaje

OFERTA 3

- En realidad no es una oferta sino unos apartados de una licitación: *"se detallan los requerimientos técnicos que deberán cumplir las sondas objeto de la presente licitación"*
- No menciona ni marca ni modelo del sensor de turbidez
- No menciona modelo del controlador
- No menciona las características exigidas en el Pliego
- No incluye elementos de la oferta
- No menciona nada del servicio técnico

OFERTA 4

- Oferta muy difícil de entender y valorar.
- No se define claramente elementos incluidos en la oferta
- Solo hay información del sensor de turbidez
- No se mencionan las características exigidas en el Pliego
- Parece que la limpieza es por aire comprimido (necesario compresor)
- No hace referencia al montaje
- No se da información sobre el servicio técnico

Es todo cuanto puedo informar, quedando, como siempre, esta opinión superditada a otra mejor fundada.

Tudela, 22 de abril de 2025