



9.- LUMINARIAS EN CADA CENTRO DE MANDO

 GRADUADOS EN INGENIERIA INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES NAVARRA http://visado.cftinavarra.com/csv/SEV5FM3C8R5HD5C	Nº: 2022-3016-0 Fecha: 15/12/2022	VISADO
--	---	---------------

CM: 10. Etxaburua, 2







Legenda

- Centro de Mando activo
- VSAP
- HM
- LED B.O.
- LED Edison
- Fluorescente
- Limite Berriozar


Tipología de las luminarias




Modelo de las luminarias



Altura de las luminarias



Solución de las luminarias




Contador



Centro de mando




Nº luminarias	Contador	CUP	Encendido	Salidas	Material	Estado	Montaje	Mdc	Rot	Coordenada
84	47519522	ES 0021 0000 1723 8219 BS	Reloj Astronómico	3	Hormigón	Bueno	Suelo	SI	1	-1.66726428359




Leyenda

- Centro de Mando activo
- VSAP
- HM
- LED B.O.
- LED Edison
- Fluorescente
- Limite Berrioazar


Modelo de las luminarias




Tipología de las luminarias




Altura de las luminarias



Solución de las luminarias



Nº luminarias	Contador	CUP	Encendido	Salidas	Material	Estado	Montaje	Mdc	Rot	Coordenada
31	18155658	ES 0021 0000 0684 4691 TA	Reloj Astronómico	2	Poliuretano	Bueno	Empotrado	SI	I	-1.66871, 42.83433



Leyenda


- Centro de Mando activo
- VSAP
- HM
- LED B.O.
- LED Edison
- Fluorescente
- Limite Berrioazar

GRADUADOS EN INGENIERIA
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
NAVARRA
<http://www.navarra.com/csw/SEV5FM3C8XR5HD9C>


Nº: 2022-3016-0
Fecha: 15/12/2022

VISADO


Modelo de las luminarias





Tipología de las luminarias




Altura de las luminarias



Solución de las luminarias




Nº luminarias	Contador	CLUP	Encendido	Salidas	Materia	Estado	Montaje	Mdc	Rot	Coordenada
62	No accesible	ES 0021 0000 0684 6303 RM	reloj Astronómico		Hormigón	Buena	Suelo	SI	0	-1.6755,42.8385




Leyenda

- Centro de Mando activo
- VSAP
- HM
- LED B.O.
- LED Edison
- Fluorescente
- Limite Berriozar


Tipología de las luminarias





Modelo de las luminarias







Altura de las luminarias



Solución de las luminarias




-1.672	-1.671	-1.670	-1.669	-1.668						
Nº luminarias	Contador	CUP	Encendido	Salidas	Material	Estado	Montaje	Mdc	Rot	Coordenada
71	40779247	ES 0021 0000 0684 4174 TS	Reloj Astronómico	2	Hormigón	Bueno	Suelo	SI	1	-1.6698,42.83514
1:1052										
270 m										
180										
90										



Nº luminarias	Contador	CUP	Encendido	Salidas	Materia	Estado	Montaje	Mdc	Rot	Coordenada
63	146248347	ES 0021 0000 0684 5961 DP	Reloj astronómico	8	Hornigón	Bueno	Suelo	SI	0	-1.6676142.83313







Leyenda

- Centro de Mando activo
- VSAP
- HM
- LED B.O.
- LED Edison
- Fluorescente
- Limite Berrioizar


Tipología de las luminarias






Altura de las luminarias




Solución de las luminarias



Modelo de las luminarias




Nº luminarias	Contador	CUP	Encendido	Salidas	Materia	Estado	Montaje	Mdc	Rot	Coordenada
20	156003625	ES 0021 0000 0684 5847 GD	Reloj Astronómico	2	Metálico	Bueno	Pared	SI	0	-1.67665,42.83837




Leyenda

- Centro de Mando activo
- VSAP
- HM
- LED B.O.
- LED Edison
- Fluorescente
- Limite Berrioizar


Tipología de las luminarias




Modelo de las luminarias



Altura de las luminarias



Solución de las luminarias



Contador



Centro de mando

Alumbrado público Berriozar sustitución

