




Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICA REGIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICA SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICA URBANA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICA VIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICA DEPORTIVA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICA CULTURAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICA DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE POLÍTICA DE LA FAMILIA



Ayuntamiento de
BERIAÍN

Beriaíngo Udala

URBAINISMO
BERIAÍN

INGENIERÍA

URBAINISMO
BERIAÍN

INGENIERÍA

**AHORA
CLIMA**
ORAIN KLIMA-CLIMATE NOW

AHORA CLIMA S.L.
C/ Calceteros, 2 - 4º-Pamplona
ahoraclima@gmail.com Tfno:649014063

PROPUESTA DE RESTAURACIÓN DE
LA Balsa de la Morea en Beriaín

Plano:
nº
1
Escala: —

SITUACIÓN

Fecha: Marzo - 2025



ZONA NORTE

ZONA OESTE Y SUR



ZONA OESTE

- 2 Acer pseudoplatanus
- 3 Fraxinus angustifolia
- 3 Ulmus minor

ZONA SUR

- 3 Acer pseudoplatanus
- 6 Fraxinus angustifolia
- 3 Populus tremula
- 3 Tilia tomentosa
- 3 Ulmus minor



ZONA NORTE

- | | |
|-------------------------|--|
| 10 Acer pseudoplatanus | 12 Tilia tomentosa |
| 6 Fraxinus angustifolia | 9 Ulmus minor |
| 12 Populus tremula | 8 Macizos arbustivos (10 plantas/macizo) |
| 15 Prunus avium | |