



FIRMADO POR

MARTIN MINDEGUJA OCHANDORENA
30/10/2024 (según el firmante)



SELLO

Registrado el 30/10/2024 a las 7:16
Nº de entrada 4829 / 2024

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE EMERGENCIA

OBRAS:

- 1. MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL CAMINO ARITZAKUN DE ARIZKUN CONSIDERADOS DE EMERGENCIA, AÑO 2024**

Promotor: Ayuntamiento de Baztan

Fecha: octubre de 2024

El Ingeniero Técnico Forestal: Martín Mindeguia Ochandorena



BAZTAN

Código Seguro de Verificación: 7DAA ACPX END9 RRY P 3RQP

InformeJustificacion Emergencia Camino ARITZAKUNf

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.baztan.eus/>

Pág. 1 de 4



FIRMADO POR

MARTIN MINDEGUJA OCHANDORENA
30/10/2024 (según el firmante)



SELLO

Registrado el 30/10/2024 a las 7:16
Nº de entrada 4829 / 2024

1.- Objeto

El presente informe se redacta a instancias del Ayuntamiento de Baztan con la finalidad de justificar el carácter de emergencia de las obras de reparación de los daños en el camino Aritzakun en Arizkun (BAZTAN) que acontecieron el 27 de octubre de 2024.

Este informe ha sido encargado a Martín Mindegúa Ochandorena, Ingeniero Técnico Forestal, facultado como Redactor y Director de las Obras citada en el encabezamiento.

2.- Justificación de emergencia

El pasado lunes 28 de octubre de 2024, por parte del ayuntamiento de Baztan me avisaron para ver un derrumbe que se había producido en el camino Aritzakun en Arizkun cerca del caserío de Latadiko Behitiko Borda.

Al ayuntamiento le aviso un vecino que vive en Aritzakun el domingo 27 de octubre de 2024.

Las coordenadas en ETRS_1989_UTM_Zone_30N de este punto son:

$$X = 627.704$$

$$Y = 4.789.953$$

En la visita de campo comprobamos que el terraplén del camino Aritzakun se ha derrumbado por las fuertes lluvias de los últimos días, quedando el camino con riesgo de derrumbe tal como se observa en las siguientes fotografías.



Fotografía1 del terraplén derrumbado en el camino



BAZTAN

Código Seguro de Verificación: 7DAA ACPX END9 RRY P 3RQP

InformeJustificacion Emergencia Camino ARITZAKUNf

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.baztan.eus/>

Pág. 2 de 4



FIRMADO POR

MARTIN MINDEGUJA OCHANDORENA
30/10/2024 (según el firmante)



SELLO

Registrado el 30/10/2024 a las 7:16
Nº de entrada 4829 / 2024



Fotografía2 del terraplén derrumbado en el camino

Por este riesgo inminente de derrumbe del camino y que no es posible circular con camiones ni vehículos ligeros con seguridad se procedió a cortar la circulación de los mismos señalizándolo; y a reparar los daños por emergencia. Se mantendrá el paso para vehículos ligeros previa señalización de daños y acondicionamiento realizado por motivos de seguridad por el lado de la cuneta.

Estas actuaciones de reparación se consideran de Emergencia según el artículo 24 de la LEY FORAL 8/2022, DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL PLAN DE INVERSIONES LOCALES por el peligro de la seguridad de las personas que circulan por este camino.

Desde Administración Local del Gobierno de Navarra acudió el lunes 28 de octubre un técnico a ver los daños y al día siguiente nos ha informado que se le puede aplicar el artículo 24 de la LEY FORAL 8/2022, DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL PLAN DE INVERSIONES LOCALES.

Por tanto, las reparaciones se consideran de emergencia ya que el camino Aritzakun da acceso a 5 caseríos habitados que no tienen otro camino de acceso alternativo.



BAZTAN

Código Seguro de Verificación: 7DAA ACPX END9 RRY P 3RQP

InformeJustificacion Emergencia Camino ARITZAKUNf

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.baztan.eus/>

Pág. 3 de 4



FIRMADO POR

MARTIN MINDEGUIA OCHANDORENA
30/10/2024 (según el firmante)



SELLO

Registrado el 30/10/2024 a las 7:16
Nº de entrada 4829 / 2024

Por este camino se accede a estas viviendas habitadas:

- .- En el caserío Sumutsua-borda viven 5 personas.
- .- En el caserío Bidegorrieta-borda viven 4 personas.
- .- En el caserío Latadiko Goitiko-borda viven 3 personas.
- .- En el caserío Latadiko Behitiko-borda viven 3 personas.
- .- En el caserío Itxusiko Behitiko-borda viven 3 personas.

Está claro que la actuación es de Emergencia y se procede al inicio de las reparaciones el 30 de octubre de 2024.

Actuaciones a realizar para reparar el daño

- Para el acondicionamiento del paso provisional de vehículos ligeros y poder realizar el muro sin afectar al pavimento de hormigón:
En este punto del Camino Aritzakun cerca de Latadiko Behitiko Borda, se construirá un paso provisional y firme como acolchado a base de zahorras artificiales ZA25 de 12 ml de largo por 3,50 m de altura, 2 m de espesor en su base y 1 m de espesor en su coronación. Un total de 63,00 m³ de muro de escollera.
- Construcción de muro de escollera hormigonada:
En este punto del Camino Aritzakun cerca de Latadiko Behitiko Borda, se construirá un muro de escollera hormigonada de 15 ml de largo por 4,00 m de anchura, y un espesor de 40 cm. Un total de 48,00 m³ de firme provisional que después deberá retirarse.

Esta actuación se considera que es de Emergencia.

Se clasificó así porque afectaba a varios caseríos y los mismos no tienen acceso con seguridad tras los daños. Es imposible acceder con camiones. Y visto que el terreno es arcilloso incluso para vehículos ligeros circular sin hacer las reparaciones es arriesgado e inseguro para las personas por la verticalidad del talud y su altura de 8 m.

Tras las reclamaciones de las personas que utilizan el camino al ayuntamiento de Baztán; se comprobaron los daños por parte del técnico del Gobierno de Navarra, ayuntamiento de Baztan y del que suscribe y se verificó que los daños han afectado al camino Aritzakun no permitiendo el paso de vehículos pesados ni de ligeros sin previo acondicionamiento de paso provisional por el lado de la cuneta con riesgo inminente de derrumbe de todo el camino y que impide el acceso a 5 caseríos de la zona.

Baztan, a 30 de octubre de 2024

El Ingeniero Técnico Forestal
Colegiado nº 2567

MINDEGUIA
OCHANDORENA
MARTIN -
72674337H

Fdo: Martín Mindeguia Ochandorena



BAZTAN

Código Seguro de Verificación: 7DAA ACPX END9 RRY P 3RQP

InformeJustificacion Emergencia Camino ARITZAKUNf

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.baztan.eus/>

Pág. 4 de 4