



ACTUACIONES EJECUTADAS DE LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL CAMINO ARTXEKO BORDA DE ARRAIOZ CONSIDERADOS DE EMERGENCIA, AÑO 2022



Abril, 2022, Apirila



ACTUACIONES EJECUTADAS DE LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL CAMINO ARTXEKO BORDA DE ARRAIOZ CONSIDERADOS DE EMERGENCIA, AÑO 2022

1. MEMORIA

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Las actuaciones ejecutadas son las siguientes:

1. Primeramente, se han realizado los sondeos a rotopercusión en Artxeko Borda, 4 unidades.
2. Después se ha retirado materiales de la excavación y pavimentos dañados y se han gestionado los residuos no peligrosos en Artxeko Borda de 15 de longitud por 1 m de anchura y 1 m de espesor. Total 15 m³ equivalente a 30 tn.
3. Luego se ha construido una pantalla de contención de terraplén con carriles:
En este punto del Camino Artxeko Borda cerca de Artxeko Borda, se ha construido una pantalla de 15 m de longitud con railes cada 0,50 m y una altura de 6 m. Un total de 180,00 ml de carriles
4. Luego se ha construido una viga de coronación y atado de muro de carriles, de 0,80x0,80 m de sección, construida con hormigón HA-25. En total 15 m de longitud y 9,60 m³.
5. A posteriori se ha construido un afirmado con zahorras artificiales tipo todouno de 15,80 m de longitud por 3,32 m anchura y 15 cm de espesor. 7,87 m³.
6. Y finalmente se ha construido un pavimento de hormigón HF-3,5 con armadura de mallazo de 15x15 cm y 8 mm de diámetro, en una longitud de 15,80 m por 3,32 m de anchura media y un espesor de 17 cm. En total 8,92 m³.



Fotografía tomada durante la ejecución de las obras para la construcción del muro de pantalla en camino Artxeko Borda



Otra fotografía tomada durante la ejecución de las obras para la construcción del muro de pantalla en camino Artxeko Borda. Armadura de la viga



Fotografía tomada durante la ejecución de las obras para la construcción del muro de pantalla en camino Artxeko Borda. Afirmado con zahorras antes del pavimento de hormigón



Fotografía tomada una vez acabadas las actuaciones en camino Artxeko Borda.

Baztan, a 19 de abril de 2022

El Ingeniero Técnico Forestal
Colegiado nº 2567



Fdo: Martín Mindeguía Ochandorena



ACTUACIONES EJECUTADAS DE LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL CAMINO ARTXEKO BORDA DE ARRAIOZ CONSIDERADOS DE EMERGENCIA, AÑO 2022

2. PLANOS

