

SILO DE CEREAL EN URROZ-VILLA



Descripción:

Se trata de un silo de cereal en Urroz-Villa, construido en 1956 (aproximadamente), usado por la Sociedad Cooperativa Cerealista de Urroz desde el 03/07/1998 hasta fecha reciente en que ha quedado en desuso. Su estado es bueno aunque existen problemas de por ser un terreno que se inunda con frecuencia y requiere del funcionamiento constante de bombas de extracción en la tolva situada en el subsuelo.

Situación y entorno:

La referencia catastral es la parcela 464 del polígono 1 y se encuentra fuera del núcleo urbano, al borde de la carretera a Aoiz, desde la que se accede al mismo.

Planeamiento urbanístico:

El planeamiento vigente, que son unas Normas Subsidiarias el 02/08/1982, presenta alguna imprecisión ya que en el plano de “Clasificación del Suelo” aparece como suelo “No Urbanizable”, y en el plano de “Usos del Suelo y Áreas de Protección” aparece como “Industrial”.

Fotografía:

