



AYUNTAMIENTO
DE VIANA

INVENTARIO

BAR - CAFETERÍA DE LAS INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS

UNIDADES QUE COMPONEN EL INVENTARIO

Dentro de las estancias que configuran el programa del citado establecimiento hostelero, se ha constatado la existencia y disposición de los siguientes elementos de mobiliario y electrodomésticos;

1. BAR; COMEDOR

- MESA 80X80 PIE 2027 AZUL SOBRE AZUL C/45 mm	20
- SILLÓN IBERIA ALUMINIO/POIAMIDA AZUL	75

2. BAR

- TABURETE AQUA GRIS/AZUL	8
---------------------------------	---

3. BAR; INTERIOR BARRA

☞ MÁQUINA DE HIELO MODELO DELTA - 80 MARCA I.T.V.	1
☞ BOTELLERO MODELO GREDOS 2000, MARCA COMERSA	2
☞ BOTELLERO MODELO GREDOS 2500, MARCA COMERSA	1
☞ MUEBLE CAFETERO. MODELO C-1400C- MARCA O/Z	1
☞ MUEBLE ESTANTE MODELO E-190. MARCA O/Z	1
☞ FREGADEROS	3
☞ LAVAVAJILLAS REFERENCIA LC140	2

4. COCINA

- COCINA INDUSTRIAL. MODELO C-741. MARCA REPAGAS	1
- FRYTOP MODELO FT72. MARCA REPAGAS	1
☞ FREIDORA MODELO FG/157 MARCA REPAGAS	1
☞ MESAS APOYO MODELO MURAL M47 MARCA REPAGAS	2
☞ LAVAPLATOS MODELO E/300 MARCA SAMMIC	1
☞ MESA CENTRAL 2000X700X850 mm	1
☞ MESA CENTRAL 1200X700 mm	1
☞ CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS 3000X850 m	1
☞ BAJO MOSTRADOR 2000X850X565 (SIN ENCIMERA) MARCA O/Z ...	1
☞ ARMARIO FRIGORÍFICO 1280X2000X710 MM MODELO S1000/2D MARCA O/Z	1
☞ MUEBLE FREGADERO 5100X600X850 CON UNA CUBA	1
☞ MUEBLE FREGADERO 3600X600X850 CON UNA CUBA	1
☞ LAVAVAJILLAS REFERENCIA LC140	2

5. TERRAZA

☞ SILLÓN MODELO MAREY BLANCO	80
☞ MESA COLECTIVIDADES RESINA 75X180 RECTG.	10

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación, en general, de los elementos citados es correcto y aceptable, tal y como se procede a especificar a continuación:

1. BAR; COMEDOR



- mesas 80 x 80 azul y sillones iberia aluminio/poliamida color azul -

Observaciones; el estado general de conservación del citado mobiliario es bueno. Las sillas no se han limpiado en profundidad, y presentan restos, a eliminar con bayeta y agua.

2. BAR



Observaciones; el estado general de conservación del citado mobiliario es correcto, si bien dos de los taburetes presentan parte del asiento fracturado. Pendientes de limpieza con bayeta y agua.

3. BAR; INTERIOR BARRA



- maquina de hielo refrigerada, modelo DELTA-80, marca I.T.V. -



- botelleros, modelo GREDOS 2000 y 2500, marca COMERSA -



- mueble cafetero y mueble estante, marca O/Z -



- fregaderos -



- lavavajillas, LC-140, marca LINEA BLANCA -

Observaciones: El funcionamiento de los lavavajillas no es adecuado, por lo que se ve necesario una puesta a punto a través de un técnico.

4. COCINA



- cocina industrial, modelo C-741, marca REPAGAS - mesas de apoyo, modelo M-47, marca REPAGAS -



- freidora modelo FG/157, marca REPAGAS -



- frytop, modelo FT-72, marca REPAGAS -



- campana extractora -



lavaplatos, modelo E/300, marca SAMMIC

Se ve la necesidad de la asistencia de un técnico para su puesta a punto.



- mesas centrales -



- bajo mostrador, marca O/Z -



- muebles fregadero con una cuba -



- armario frigorífico, modelo S1000/2D, marca O/Z -

5. TERRAZA



- sillones blancos modelo MAREY y mesas de colectividades apiladas -

Observaciones; el estado general de conservación de este mobiliario es correcto. Pendientes de limpieza con bayeta y agua.

6. OTROS



- 2 biombos separadores -



- 4 jardineras -