

ANEJO Nº 10: REPORTAJE FOTOGRÁFICO



ENTRONQUE DE C/KALUXA CON C/ PORTUKALEA (M. DCHA). ACERA ESTRECHA Y CON ESCALONES



ACERA TRAMO 1 (M. DCHA.) CON ELEMENTOS (BANCO) A ELIMINAR



ACCESO A LA PLAZA DE PORTUKALEA CON ESCALERAS DE PIEDRA DE CALATORAO A RESPETAR



PLAZA 1ª, PUNTO DE RECOGIDA DE BASURAS



PELDAÑEADO EXISTENTE EL 1ª PLAZA M. DCHA. QUE PUEDEN RESOLVERSE CON RAMPAS



PLAZA 2ª MARGEN DERECHA. SE DEBERÁ RESPETAR LA RAMPA DE ACCESO A LA COCHERA



PLAZA 2ª MARGEN DERECHA: ZONA EN LA QUE ES NECESARIO REGULAR LOS APARCAMIENTOS Y LOS DISTINTOS ACCESOS



SE CONSTRUIRÁ UNA ACERA MÍNIMA CON EL OBJETO DE PROTEGER EL MURO



PLAZA 3ª MARGEN DERECHA: ZONA EN LA QUE ES NECESARIO REGULAR LOS APARCAMIENTOS Y LOS ACCESOS



ACERA MUY ESTRECHA EN EL TRAMO FINAL MARGEN DERECHA



VIAL DE CONEXIÓN CON C/OTALDE.





VIAL DE CONEXIÓN CON ITURTXULO



ZONA DE EMPLAZAMIENTO DE LA REJILLA CORRIDA TRANSVERSAL



TRAZADO DEL COLECTOR DE PLUVIALES POR EL PARQUE PÚBLICO



PUNTO DE VERTIDO DEL COLECTOR DE PLUVIALES



CALLEJONES VARIOS POR LOS QUE SE DEBEN CONSTRUIR CANALIZACIONES Y PAVIMENTOS



LAS ACERAS DE LA MARGEN IZQUIERDA SON MÁS UNIFORMES



UMBRAL BAJO LA RASANTE DE LA CALLE (PORTAL Nº 7) QUE SE RESOLVERÁ CON LA COLOCACIÓN DE UNA REJILLA FRENTE A LA PUERTA DE ACCESO



ACCESO AL BAR KALUXA



PLAZA 1ª DE LA MARGEN IZQUIERDA (TERRAZA DEL BAR KALUXA Y APARCAMIENTO EN BATERÍA CONTRA LA ACERA EXISTENTE)



ACCESO A BARRENKALDE Nº 19 Y 21