


ZONA 6

F6

ASENTAMIENTO EN CALZADA, REJILLA DE PLUVIALES Y CAZ



F10

FISURACIONES DE CAZ Y PAVIMENTO DE CALZADA




F18

ASENTAMIENTO DE REJILLA DE PLUVIALES Y CAZ



F19

ASENTAMIENTO DE REJILLA DE PLUVIALES Y ROTURA DE CAZ



A.- DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE CAZ CENTRAL DE HORMIGON PREFABRICADO

B.- HORMIGONADO IN SITU DE CAZ CENTRAL

F6

C/ REINA SOFIA

(F10)

F19

F18

C/ RONCESVALLES


CAZ CENTRAL DE HORMIGON PREFABRICADO

EJE - PERFIL LONGITUDINAL

BORDILLO ACERAS

PASO REBAJADO RODADO

PASO REBAJADO PEATONAL



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS
DE HORMIGÓN EN LA ZONA "LAS VIÑAS"
SARTAGUDA, NAVARRA

REPARACIONES EN ZONA 6

C/LAS VIÑAS, C/GAYARRE
C/REINA SOFIA, C/RONCESVALLES

Promotor
AYUNTAMIENTO DE SARTAGUDA
JUNIO 2021

SCALA

500

08