



CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN INSTRUCCIONES EHE-CTE					
ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO art. 31 y 39	DEFINICIÓN TIPO DE AMBIENTE art. 8.2.1	NIVEL DE CONTROL art. 88-90	COEFICIENTE DE PONDERACIÓN art. 15.3 y 95.5
HORMIGÓN	CIMENTOS-MUROS EN CONTACTO CON TERRENO	HA-25/B/20/Ia	TIPO-Ia	ESTADÍSTICO	1.50
	SOPORTES-MUROS	HA-25/B/20/Ia	TIPO-Ia		
	LOSAS	HA-25/B/20/Ia	TIPO-Ia		
	VIGAS	HA-25/B/20/Ia	TIPO-Ia		
ACERO EN ARMADURAS	TODO LA OBRA	B 5005 – lim. elast 500 N/mm ²		NORMAL	1.15
ACERO EN PERFILES	TODO LA OBRA	S 275 JR		NORMAL	1.05/1.10
ACCIONES	PERMANENTES			NORMAL	1.35
	PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE			NORMAL	1.50
	VARIABLES			NORMAL	1.50

RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS				ANCLAJES Y SOLAPES art. 66.5 y 66.6					
LOCALIZACION DEL ELEMENTO	AMBIENTE art. 8.2.2	RECUBRIMIENTO NOMINAL art. 37.2.4	SEPARADORES art. 66.2	DIAMETRO		ANCLAJE		SOLAPE	
CEMENTOS	IIa	50 mm	<50< 100	ø 8	30cm	40cm	40cm	55cm	
CEMENTOS/MARCAS EN EL TERRENO	IIa	70 mm	<50< 100	ø 10	35cm	45cm	50cm	65cm	
AGUAS	IIa	35 mm	<35< 100	ø 12	45cm	60cm	60cm	80cm	
SOPORES	IIa	75 mm	<75< 100	ø 16	60cm	80cm	80cm	110cm	
VIGAS + LOSAS	IIa	35 mm	<100< 200	ø 20	80cm	105cm	115cm	150cm	
				ø 25	120cm	155cm	170cm	220cm	

PROYECTO DE EJECUCIÓN
URGENCIAS DE PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y OBST. 08010
 HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO / PAMPLONA / NAVARRA
 PROPIETARIO: SERVICIO NAVARRO DE SALUD
 ENERO 2007